

Wilo-EMU KPR... + T56...P

Istruzioni di montaggio ed esercizio

Numero ordine: template

Numero di serie TMPKPRXX

WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof

3309 95003 Hof

Telefon: +49 9281 974-0
Telefax: +49 9281 96528
Email: info@wiloemu.de
Internet: www.wiloemu.com

Indice

1	Introduzione	1-1
	Premessa	1-1
	Struttura delle istruzioni	1-1
	Qualifica del personale	1-1
	Figure	1-1
	Diritto d'autore	1-1
	Abbreviazioni e termini tecnici utilizzati Indirizzo del costruttore	1-1 1-3
	Riserva di modifiche	1-3
	Miserva armountene	1 3
2	Sicurezza	2-1
	Disposizioni e avvertenze di sicurezza	2-1
	Direttive di riferimento e marcatura CE	2–2
	Sicurezza generale	2–2
	Lavori elettrici	2-3
	Collegamento elettrico Terminale di messa	2-3
	a terra	2-3
	Comportamento durante l'esercizio	2-3
	Dispositivi di sicurezza e monitoraggio	2-4
	Esercizio in atmosfera a rischio d'esplosione	2-4
	Pressione acustica	2-4
	Fluidi d'esercizio	2-5
	Garanzia	2–5
3	Descrizione del prodotto	3-1
	Uso previsto e ambiti di applicazione	3-1
	Condizioni d'impiego	3-1
	Struttura	3-1
	Alloggiamento della guarnizione	3–2
	Ruota dell'elica	3–2
	Raffreddamento	3-4
	Targhetta	3-4
	Dati tecnici	3-5 3-7
4	Trasporto e stoccaggio	4-1
	Consegna	4-1
	Trasporto	4-1
	Stoccaggio	4-1
	Spedizione di ritorno	4-2

5	Installazione	5-1
	Dati generali	5-1
	Tipi di montaggio	5-1
	Lo spazio d'esercizio	5-1
	Accessori di montaggio	5-1
	Montaggio	5-2
	Protezione dal funzionamento a secco	5-5
	Smontaggio	5-5
		5-5
6	Messa in servizio	6-1
	Lavori preparatori	6-1
	Senso di rotazione	6-2
	Salvamotore e modalità di inserzione	6-2
	In seguito all'accensione	6-3
		6-3
7	Manutenzione	7-1
	Mezzo d'esercizio	7-2
	Scadenze di manutenzione	7-2
	Interventi di manutenzione	7-3
	Sostituzione dei mezzi d'esercizio	7-4
	Camera a tenuta stagna	7-4
	Interventi di riparazione	7-5
	Coppie di serraggio	7-7
		7-7
8	Messa fuori servizio	8-1
	Messa fuori servizio provvisoria	8-1
	Messa fuori servizio definitiva / immagazinamento	8-1
	Rimessa in servizio dopo un immagazzinamento prolungato	8-2
		8-2
9	Ricerca ed eliminazione delle anomalie	9-1
	Anomalia: La macchina non si avvia	9-1
	Anomalia: La macchina si avvia ma poco dopo la messa in servizio scatta l'interruttore salvamotore.	9-1
	Anomalia: La macchina entra in funzione ma non trasporta	9-2
	Anomalia: La macchina entra in funzione, i valori di esercizio indicati non vengono mantenuti	9-2
	Anomalia: La macchina ha un funzionamento turbolento e rumoroso	9-3
	Anomalia: Perdita della tenuta ad anello scorrevole, il controllo della camera stoppa segnala un'anomalia o s	pegne la
	macchina.	9–3
	Ulteriori passaggi per l'eliminazione delle anomalie	9-4

0-2 WILO EMU 3.0

Α	Elenco degli operatori macchina e delle revisioni	A-1
	Elenco degli operatori macchina	A-1
	Elenco degli interventi di manutenzione e revisione	A-2
В	Legenda delle diciture dei tappi a vite	B-1
С	Scheda di montaggio ancoranti	C-1
	Dati generali sul prodotto	C-1
	Uso previsto e ambiti di applicazione	C-1
	Trasporto e stoccaggio	C-1
	Posa degli ancoranti	C-1
D	Esercizio con convertitore statico di frequenza	D-1
	Scelta del motore e del convertitore	D-1
	Regime minimo per pompe sommerse (pompe per pozzi)	D-1
	Regime minimo per le pompe per acque di scarico e per acque sporche	D-1
	Esercizio	D-1
	Picchi di tensione massimi e velocità di salita	D-1
	CEM Salvamotore	D-2
	Esercizio fino a 60 Hz	D-2 D-2
	Rendimento	D-2 D-2
	Riepilogo	D-2
E	Scheda tecnica Ceram C0	E-1
	Dati generali	E-1
	Descrizione	E-1
	Composizione	E-1
	Caratteristiche	E-1
	Dati tecnici	E-1
	Resistenza	E-2
	Preparazione della superficie	E-3 E-3
	Preparazione del materiale Avvertenze per la lavorazione	E-3
	Struttura del rivestimento e	L-J
	materiale necessario	E-3
	Intervalli di	
	rilavorazione / rivestimento successivo	E-4
	Tempo di indurimento	E-4
	Materiale necessario	E-4
	Passaggi di lavoro	E-4
	Pulizia degli strumenti di lavoro	E-4
	Stoccaggio Misure di sicurezza	E-4 E-5
	INIDATE AT DICATELLA	L-3

F	Avvertenze per lo scarico di gruppi di grandi dimensioni	F-1
G	Sicura per il trasporto	G-1
	Descrizione del prodotto e uso previsto Avvertenze per lo stoccaggio e il trasporto della macchina Smontaggio /	G-1 G-1
	montaggio della sicura per il trasporto	G-1
Н	Schema di collegamento elettrico	H-1
	Avvertenze di sicurezza	H-1
	Resistenza di isolamento	H-1
	Dispositivi di monitoraggio	H-1
	Denominazione dei conduttori della linea di collegamento	H-2
I	Dichiarazione di conformità CE	I-1

0-4 WILO EMU 3.0

1 Introduzione

Gentile cliente.

Premessa

Ci fa piacere constatare che lei ha scelto un prodotto della nostra ditta. Ha acquistato un prodotto fabbricato secondo l'attuale stato della tecnica. Prima della prima messa in servizio legga attentamente il presente manuale di esercizio e manutenzione. Solo in questo modo è possibile garantire un impiego sicuro ed economico del prodotto.

La presente documentazione contiene tutti i dati sul prodotto necessari a sfruttarne efficacemente l'impiego previsto. Troverà inoltre informazioni che la aiuteranno a riconoscere tempestivamente i pericoli, a contenere le spese di riparazione e i tempi di inattività e ad aumentare l'affidabilità e la durata del prodotto.

Prima della messa in servizio devono essere generalmente soddisfatte tutte le condizioni relative alla sicurezza nonché le indicazioni del costruttore. Il presente manuale di esercizio e manutenzione integra e/o amplia le norme nazionali vigenti in materia di protezione dagli infortuni e prevenzione degli stessi. Queste istruzioni devono essere sempre accessibili al personale ed essere consultabili sul luogo d'impiego del prodotto.

Le istruzioni sono suddivise in diversi capitoli. Ogni capitolo ha un titolo significativo da cui si deduce l'argomento dello stesso.

I capitoli numerati corrispondono ai capitoli standard per ogni prodotto. Qui troverà informazioni dettagliate sul suo prodotto.

I capitoli con numerazione alfabetica vengono aggiunti in base al cliente specifico. In essi troverà informazioni in merito agli accessori scelti, ai rivestimenti speciali, agli schemi di collegamento, alla dichiarazione di conformità ecc.

L'indice funge allo stesso tempo da riferimento rapido, in quanto tutti i paragrafi importanti sono provvisti di un titolo. Il titolo di un paragrafo qualunque si trova nella colonna più esterna, in modo da permetterle di mantenere il segno anche sfogliando rapidamente le pagine.

Tutte le disposizioni e avvertenze di sicurezza importanti vengono evidenziate in modo particolare. Le indicazioni precise sulla struttura di questi testi sono riportate nel capitolo 2 "Sicurezza".

Tutto il personale che interviene sul prodotto o lavora con esso deve essere qualificato allo svolgimento di tali lavori, ades. gli interventi di natura elettrica devono essere eseguiti da un elettrotecnico qualificato. L'intero personale deve essere maggiorenne.

Come presupposto per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione devono essere considerate anche le norme nazionali in materia di prevenzione degli infortuni.

È necessario assicurare che il personale abbia letto e compreso le disposizioni contenute nel presente manuale di esercizio e manutenzione. Eventualmente occorre ordinare presso il costruttore una copia supplementare delle istruzioni nella lingua necessaria.

Le figure utilizzate si riferiscono a dummy e a disegni originali dei prodotti. Vista la varietà dei nostri prodotti e le differenti dimensioni dovute alla modularità del sistema, non è possibile un approccio diverso. Figure e quote più precise sono riportate sulla scheda delle misure, nella documentazione di supporto per la progettazione e/o sullo schema di montaggio.

Il diritto d'autore relativo al presente manuale di esercizio e manutenzione spetta al costruttore. Il presente manuale di esercizio e manutenzione è destinato al personale addetto al montaggio, all'esercizio e alla manutenzione. Contiene disposizioni e disegni tecnici di cui è vietata la riproduzione sia totale che parziale, la distribuzione o lo sfruttamento non autorizzato per scopi concorrenziali o la divulgazione.

Nel presente manuale di esercizio e manutenzione vengono usate diverse abbreviazioni e termini tecnici. La Tabella 1 contiene tutte le abbreviazioni, la Tabella 2 tutti i termini tecnici.

Struttura delle istruzioni

Qualifica del personale

Figure

Diritto d'autore

Abbreviazioni e termini tecnici utilizzati

Abbreviazioni	Spiegazione	
v.p.	voltare pagina	
rig.	riguardo a	
op.	oppure	
ca.	circa	
ovv.	ovvero	
evtl.	eventualmente	
evtl.	eventualmente	
compr.	compreso	
min.	minimo, almeno	
max.	massimo	
ecc.	eccetera	
v.a.	vedere anche	
p.e.	per esempio	

Tabella 1-1: Abbreviazioni

Termine tecnico	Spiegazione
Funziona- mento a secco	Il prodotto gira a pieno regime ma non è presente fluido da trasportare. Il funzionamento a secco deve essere rigorosamente evitato, evtl. è necessario montare un dispositivo di protezione!
Installazione "sommersa"	In questo tipo di installazione il prodotto risulta immerso nel fluido di esercizio. È completamente circondato dal fluido di esercizio. Seguire le indicazioni relative alla profondità max. d'immersione e alla copertura d'acqua min.!
Installazione "a secco"	Questo tipo di installazione prevede che il prodotto venga installato a secco, ovv. che il fluido di esercizio entri ed esca attraverso un sistema di tubazioni. Il prodotto non viene immerso nel fluido d'esercizio. Tener presente che le superfici del prodotto raggiungono temperature molto elevate!
Installazione "mobile"	In questo tipo di installazione il prodotto è dotato di un piede d'appoggio. Può essere impiegato e fatto funzionare in qualsiasi luogo. Seguire le indicazioni relative alla profondità max. d'immersione e alla copertura d'acqua min. e tener presente che le superfici del prodotto raggiungono temperature molto elevate!
Modalità d'esercizio "S1" (funzionament o continuo)	A carico nominale viene raggiunta una temperatura costante che non aumenta nemmeno in caso di un esercizio prolungato. A carico nominale il mezzo di esercizio può lavorare ininterrottamente senza che venga superata la temperatura consentita.

Tabella 1-2: Termini tecnici

1-2 WILO EMU 3.0

Termine tecnico	Spiegazione
Modalità d'esercizio "S2" (funzio- namento breve)	La durata dell'esercizio a carico nominale è breve rispetto alla pausa seguente. La durata max. dell'esercizio viene indicata in minuti, p.e. S2- <u>15</u> . Per tale periodo il mezzo di esercizio può lavorare senza che venga superata la temperatura consentita. La pausa deve durare finché la temperatura della macchina non si discosta di meno di 2K dalla temperatura del refrigerante.
"Funziona- mento lento"	Il funzionamento lento è simile al funzionamento a secco. Il prodotto gira a pieno regime, ma vengono trasportate quantità minime di fluido. Il funzionamento lento è possibile solo con alcuni tipi, vedere a riguardo il capitolo "Descrizione del prodotto".
Protezione dal funziona- mento a secco	La protezione da funzionamento a secco deve innescare uno spegnimento automatico del prodotto quando viene raggiunta la copertura d'acqua minima per il prodotto. A tal fine viene montato un interruttore a galleggiante.
Comando in base al livello	Il comando in base al livello ha il compito di accendere o spegnere il prodotto a seconda del livello di riempimento. A tal fine vengono installati uno o due interruttori a galleggiante.

Tabella 1-2: Termini tecnici

WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 DE - 95030 Hof

Telefono: +49 9281 974-0
Fax: +49 9281 96528
Internet: www.wiloemu.com
E-mail: info@wiloemu.de

Indirizzo del costruttore

Il costruttore si riserva tutti i diritti in relazione all'attuazione di modifiche tecniche sugli impianti e/ o le parti annesse. Il presente manuale di esercizio e manutenzione fa riferimento al prodotto indicato sul frontespizio.

Riserva di modifiche

2 Sicurezza

Nel presente capitolo sono riportate tutte le avvertenze di sicurezza e le disposizioni tecniche generalmente valide. In ogni capitolo successivo sono poi presenti avvertenze di sicurezza e disposizioni specifiche. Durante le varie fasi di utilizzo (installazione, esercizio, manutenzione, trasporto ecc.) del prodotto devono essere osservate e rispettate tutte le avvertenze e disposizioni! Il gestore è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle suddette avvertenze e disposizioni da parte di tutto il personale.

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzate disposizioni e avvertenze di sicurezza relative a danni materiali e lesioni personali. Per segnalarle in modo chiaro al personale, le disposizioni e avvertenze di sicurezza sono suddivise nel modo seguente:

Disposizioni e avvertenze di sicurezza

Una disposizione presenta un rientro di 10 mm dal bordo ed è scritta in grassetto con dimensione carattere 10 pt. Le disposizioni contengono testi che rimandano al testo sovrastante o a determinati paragrafi di un capitolo o che mettono in risalto brevi disposizioni. Esempio:

Disposizioni

Per le macchine con autorizzazione Ex consultare anche il capitolo "Protezione Ex a norma ..."!

Le avvertenze di sicurezza presentano un rientro di 5 mm dal bordo e sono scritte in grassetto con dimensione carattere 12 pt. Le avvertenze che riguardano solo danni materiali sono stampate in grigio.

Avvertenze di sicurezza

Le avvertenze che implicano lesioni personali sono stampate in nero e sono sempre accompagnate da un simbolo di pericolo. Come simboli di sicurezza vengono utilizzati simboli di pericolo, divieto od obbligo. Esempio:



Simbolo di pericolo: pericolo generale



Simbolo di pericolo p.e. corrente elettrica



Simbolo di divieto, p.e. divieto di accesso!



Simbolo di obbligo, p.e. indossare indumenti protettivi

I segnali utilizzati per i simboli di sicurezza sono conformi alle direttive e disposizioni generalmente valide, p. e. DIN, ANSI.

Ogni avvertenza di sicurezza inizia con uno dei seguenti termini di riconoscimento:

Termine di riconosci- mento	Significato	
Pericolo	Pericolo di lesioni gravi o mortali!	
Avvertimento	Possono insorgere lesioni gravi!	
Attenzione Possono insorgere lesioni!		
Attenzione (avvertenza senza simbolo)	Possono insorgere danni materiali di grande entità, non è escluso un danno totale!	

Tabella 2-1: Termini di riconoscimento e relativo significato

Le avvertenze di sicurezza iniziano con il termine di riconoscimento e la denominazione del pericolo, seguiti dalla fonte del pericolo e dalle possibili conseguenze e terminano indicando come evitare il pericolo.

Esempio:

Avvertimento relativo alle parti rotanti! La girante può schiacciare e amputare arti. Spegnere la macchina e lasciar fermare la girante.

Direttive di riferimento e marcatura CE

I nostri prodotti sottostanno a

- diverse direttive CE.
- diverse norme armonizzate,
- e varie norme nazionali.

I dati precisi relativi alle direttive e norme di riferimento sono riportati nella dichiarazione di conformità CE. Quest'ultima viene prodotta secondo la Direttiva CE 98/37/CE, Allegato II A.

Inoltre l'utilizzo, il montaggio e lo smontaggio del prodotto si basano su ulteriori normative nazionali. Tra queste rientrano p.e. la normativa sulla prevenzione degli infortuni, le norme VDE, la legge sulla sicurezza degli apparecchi e molte altre.

Il marchio CE è riportato sulla targhetta o in prossimità della stessa. La targhetta viene applicata sulla carcassa del motore o sul telaio.

Sicurezza generale

- I lavori di installazione e disinstallazione del prodotto non devono essere eseguiti da una persona sola.
- Tutti gli interventi (montaggio, smontaggio, manutenzione, installazione) possono essere eseguiti solo a prodotto spento. Il prodotto deve essere separato dalla rete elettrica e assicurato contro la riaccensione. Tutte le parti rotanti devono essersi fermate.
- L'operatore deve segnalare immediatamente al responsabile qualsiasi anomalia o irregolarità che si presenti.
- L'operatore deve immediatamente procedere allo spegnimento quando si presentano difetti che mettono in pericolo la sicurezza. Tra questi:
 - Guasto dei dispositivi di sicurezza e/o monitoraggio
 - Danneggiamento di parti importanti
 - Danneggiamento di dispositivi elettrici, linee e isolanti.
- Gli attrezzi e gli altri oggetti devono essere custoditi solo negli spazi appositi al fine di garantire un utilizzo sicuro.
- Durante i lavori in ambienti chiusi è necessario aerare sufficientemente il locale.
- Durante i lavori di saldatura e/o con apparecchi elettrici occorre assicurare che non sussista il pericolo di esplosione.
- Generalmente devono essere utilizzati solo mezzi di fissaggio omologati per legge.
- I mezzi di fissaggio devono essere adeguati alle condizioni presenti (condizioni meteorologiche, dispositivo di agganciamento, carico ecc.). Se dopo l'uso non vengono staccati dalla macchina, devono essere espressamente contrassegnati come mezzi di fissaggio. I mezzi di fissaggio devono essere inoltre conservati con cura.
- I mezzi di lavoro mobili per il sollevamento di carichi devono essere usati in modo tale da garantire la stabilità del mezzo di lavoro durante l'impiego.
- Durante l'impiego di mezzi di lavoro mobili per il sollevamento di carichi non guidati devono essere adottati provvedimenti per evitarne il ribaltamento, spostamento, scivolamento ecc.
- Devono essere presi provvedimenti affinché nessuno possa sostare sotto i carichi sospesi. È inoltre vietato movimentare carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro in cui sono presenti persone.
- In caso di impiego di mezzi di lavoro mobili per il sollevamento di carichi, se necessario (p.e. visuale ostacolata) deve essere coinvolta una seconda persona per il coordinamento.

2–2 WILO EMU 3.0

 Il carico da sollevare deve essere trasportato in maniera tale che, in caso di un'interruzione di corrente, non venga ferito nessuno. Inoltre, se eseguiti all'aperto, tali lavori devono essere interrotti in caso di un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le presenti avvertenze devono essere rispettate scrupolosamente. In caso di mancata osservanza possono insorgere lesioni personali e/o gravi danni materiali.

I nostri prodotti elettrici funzionano con corrente alternata o corrente industriale ad alta tensione. Devono essere rispettate le disposizioni locali (p.e. VDE 0100). Per il collegamento deve essere seguita la scheda tecnica "Collegamento elettrico". I dati tecnici devono essere rigorosamente rispettati!

Lavori elettrici

Se la macchina è stata spenta da un organo di protezione, essa può essere accesa solo dopo aver eliminato l'errore.

Pericolo per corrente elettrica!

Una gestione inappropriata della corrente durante i lavori elettrici genera pericolo di morte! Tali lavori devono essere svolti solamente da un elettrotecnico qualificato.



Attenzione all'umidità!

Il cavo può subire danni o diventare inutilizzabile se vi penetra umidità. Non immergere mai l'estremità del cavo nel fluido d'esercizio o in un altro liquido. I conduttori non utilizzati devono essere stretti con morsetti!

L'operatore deve essere istruito circa l'alimentazione di corrente del prodotto e le relative possibilità di spegnimento.

Collegamento elettrico

Al collegamento della macchina all'impianto di distribuzione elettrico, in particolare se si utilizzano apparecchi elettronici quali regolatori per avvio morbido o convertitori di frequenza, è necessario seguire le disposizioni del produttore del dispositivo di commutazione ai fini della conformità EMC. Possono essere necessarie misure di schermatura separate per le linee di alimentazione di corrente e di controllo (p.e. cavi speciali ecc.).

Il collegamento può essere effettuato solo se i dispositivi di commutazione sono conformi alle norme UE armonizzate. Gli apparecchi di telefonia mobile possono causare anomalie nell'impianto.

Avvertimento relativo alle radiazioni elettromagnetiche! Per via delle radiazioni elettromagnetiche sussiste pericolo di morte per le persone portatrici di pacemaker. Dotare l'impianto di cartelli adeguati e informare le persone interessate!



Normalmente i nostri prodotti (macchina compr. organi di protezione e punto di comando, dispositivo di sollevamento ausiliare) devono essere messi a terra. Se sussiste la possibilità che le persone vengano a contatto con la macchina e il fluido d'esercizio (p.e. in cantieri) il collegamento a terra deve essere assicurato anche con un dispositivo di sicurezza per correnti di guasto.

Terminale di messa a terra

I prodotti elettrici sono conformi alle norme vigenti per la classe di protezione motore IP 68.

Durante l'esercizio del prodotto devono essere osservate le leggi e disposizioni vigenti sul luogo di impiego in materia di messa in sicurezza del posto di lavoro, prevenzione degli infortuni e di utilizzo

Comportamento durante l'esercizio

di macchine elettriche. Nell'interesse di uno svolgimento sicuro del lavoro, il gestore deve definire una suddivisione del lavoro tra il personale. Il rispetto delle disposizioni rientra nelle responsabilità dell'intero personale.

Durante l'esercizio determinate parti (girante, elica) ruotano per trasportare il fluido. Determinate sotanze in esso contenute possono portare alla formazione di spigoli molto affilati su queste parti.



Avvertimento relativo alle parti rotanti!

Le parti rotanti possono schiacciare e amputare arti. Durante l'esercizio non infilare mai arti nella pompa o nelle parti rotanti. Prima degli interventi di manutenzione o riparazione spegnere la macchina e lasciar fermare le parti rotanti!

Dispositivi di sicurezza e monitoraggio

I nostri prodotti sono dotati di diversi dispositivi di sicurezza e monitoraggio. Tra questi vi sono p.e. filtri di aspirazione, termosonde, controllo della camera stoppa ecc. Questi dispositivi non devono essere smontati né spenti.

I dispositivi come p.e. le termosonde, gli interruttori a galleggiante ecc. devono essere collegati dall'elettrotecnico prima della messa in servizio (vedere scheda tecnica "Collegamento elettrico") e ne deve essere controllato il corretto funzionamento. Notare anche che determinati dispositivi necessitano di un dispositivo di commutazione per funzionare impeccabilmente, p.e. conduttore a freddo e sonda PT100. Questo dispositivo di commutazione può essere acquistato dal costruttore o dall'elettrotecnico.

Il personale deve essere istruito circa i dispositivi utilizzati e il relativo funzionamento.

Attenzione!

La macchina non deve essere fatta funzionare se i dispositivi di sicurezza e monitoraggio sono stati indebitamente rimossi, danneggiati e/o non funzionano!

Esercizio in atmosfera a rischio d'esplosione

I prodotti con marchio Ex sono adatti all'esercizio in atmosfera a rischio d'esplosione. Per questo tipo di impiego i prodotti devono soddisfare determinate direttive. Allo stesso modo, il gestore deve attenersi a determinate regole di comportamento e direttive.

I prodotti approvati per l'impiego in atmosfera a rischio d'esplosione sono contrassegnati dal suffisso "Ex" (p.e. T...Ex...)! Inoltre sulla targhetta è riportato il simbolo "Ex"! In caso di impiego in atmosfera a rischio d'esplosione deve essere seguito il capitolo "Protezione Ex a norma ...".

Pressione acustica

Il prodotto, a seconda delle dimensioni e della potenza (kW), produce una pressione sonora compresa tra 70 dB (A) e 110 dB (A) ca. durante l'esercizio.

La pressione acustica effettiva dipende tuttavia da diversi fattori. Questi possono essere p.e. il tipo di montaggio, il tipo di installazione (sommersa, a secco, mobile), il fissaggio di accessori (p.e. dispositivo di aggancio) e tubazioni, il punto d'esercizio, la profondità d'immersione e molti altri.

Consigliamo di eseguire una misurazione da parte del gestore sul posto di lavoro quando il prodotto funziona al proprio punto d'esercizio e in tutte le condizioni di esercizio.



Attenzione: indossare protezioni acustiche!

Ai sensi delle leggi e delle disposizioni vigenti, a partire da una pressione acustica di 85 dB (A) è obbligatorio l'uso di protezioni auricolari! Il gestore deve preoccuparsi del rispetto di tale norma!

2–4 WILO EMU 3.0

Ogni fluido d'esercizio si distingue in base alla composizione, aggressività, abrasività, contenuto di materia secca e a molti altri aspetti. Generalmente i nostri prodotti possono essere impiegati in molti settori. Dati più precisi sono riportati nel capitolo 3, nella scheda tecnica della macchina e nella conferma dell'ordine. Occorre tener conto del fatto che una modifica della densità, della viscosità o della composizione in generale può provocare una variazione di molti parametri del prodotto.

Fluidi d'esercizio

Per i vari fluidi sono necessari anche materiali e forme della girante diversi. Quanto più precisi erano i dati forniti al momento dell'ordine, tanto più precisamente è stato possibile adeguare il nostro prodotto alle vostre esigenze. Se dovessero verificarsi modifiche del campo d'impiego e/o del fluido d'esercizio, comunicatecele in modo da poter adattare il prodotto alle nuove circostanze.

In caso di passaggio del prodotto a un altro fluido è necessario osservare i seguenti punti:

- i prodotti che funzionavano in acque sporche e/o di scarico devono essere puliti a fondo in acqua pulita e potabile prima dell'impiego.
- i prodotti che trasportavano fluidi nocivi per la salute devono normalmente essere decontaminati prima del cambio di fluido. È inoltre da chiarire se il prodotto può essere impiegato a priori con un altro fluido.
- Nei prodotti funzionanti con un liquido lubrificante o refrigerante (p.e. olio), quest'ultimo può entrare nel fluido d'esercizio nel caso in cui una tenuta ad anello scorrevole sia difettosa.

Pericolo per fluidi esplosivi! Il trasporto di fluidi esplosivi (p.e. benzina, cherosene ecc.) è severamente vietato. I prodotti non sono stati concepiti per questi fluidi!



Il presente capitolo contiene i dati generali della garanzia. Gli accordi contrattuali vengono considerati in via prioritaria e non possono essere invalidati dal presente capitolo!

Il costruttore si impegna ad eliminare qualsiasi difetto dai prodotti venduti se sono stati soddisfatti i seguenti presupposti:

Dati generali

Garanzia

- si tratta di difetti qualitativi del materiale, della fabbricazione e/o della costruzione.
- i difetti sono stati segnalati per iscritto al costruttore nei termini del periodo di garanzia concordato.
- il prodotto è stato utilizzato solo alle condizioni d'impiego previste.
- tutti i dispositivi di sicurezza e monitoraggio sono stati collegati e controllati da personale specializzato.

Il periodo di garanzia ha, se non diversamente concordato, una durata di 12 mesi a partire dalla messa in servizio o da max. 18 mesi dalla data di consegna. Gli accordi di altro tipo devono essere indicati per iscritto nella conferma dell'ordine. Questa vale almeno fino al termine concordato del periodo di garanzia del prodotto.

Periodo di garanzia

Per la riparazione e sostituzione, nonché per integrazioni e modifiche devono essere utilizzate solo parti di ricambio originali del costruttore. Solo queste ultime sono in grado di garantire sicurezza e una lunga durata. Queste parti sono state ideate appositamente per i nostri prodotti. Le parti relative a integrazioni e modifiche proprie o l'utilizzo di parti non originali possono provocare gravi danni al prodotto e/o gravi lesioni alle persone.

Parti di ricambio, integrazioni e modifiche

Gli interventi di manutenzione e ispezione prescritti devono essere eseguiti regolarmente. Tali interventi devono essere effettuati solo da persone formate, qualificate e autorizzate. La compilazione dell'elenco degli interventi di manutenzione e revisione allegato è obbligatoria e aiuta a monitorare gli interventi di ispezione e manutenzione prescritti. I lavori di manutenzione non trattati nel presente manuale di esercizio e manutenzione e qualsiasi tipo di intervento di riparazione devono essere esequiti solo dal costruttore e dalle officine di servizio da esso autorizzate.

Manutenzione

Elenco degli operatori macchina

L'elenco degli operatori macchina **deve** essere compilato in ogni sua parte. Con questo elenco ogni persona che interagisce in qualche modo con il prodotto conferma di aver ricevuto, letto e compreso il manuale di esercizio e manutenzione.

Danni al prodotto

I danni e le anomalie che compromettono la sicurezza devono essere immediatamente e appropriatamente eliminati da personale appositamente formato. Il prodotto deve essere fatto funzionare solo in condizioni tecniche ineccepibili. Nell'ambito del periodo di garanzia concordato la riparazione del prodotto può essere eseguita solo dal costruttore e/o da un'officina di servizio autorizzata! A questo proposito il costruttore si riserva il diritto di far consegnare il prodotto danneggiato in officina per prenderne visione!

Esclusione di responsabilità

I danni al prodotto non sono coperti da alcuna garanzia o responsabilità nel caso in cui si verifichino uno o più dei sequenti punti:

- progetto errato da parte nostra a causa di dati carenti e/o errati da parte del gestore o committente
- mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza, delle disposizioni e dei requisiti necessari, in vigore ai sensi della legge tedesca e del presente manuale di esercizio e manutenzione
- stoccaggio e trasporto inappropriato
- montaggio/smontaggio non conforme alle disposizioni
- manutenzione carente
- riparazione inappropriata
- terreno di fondazione o lavori di costruzione impropri
- agenti chimici, elettrochimici ed elettrici
- usura

La responsabilità del costruttore esclude pertanto anche qualsiasi responsabilità relativa a danni personali, materiali e/o patrimoniali.

2–6 WILO EMU 3.0

3 Descrizione del prodotto

La macchina viene fabbricata con estrema cura ed è soggetta a un continuo controllo della qualità. Se l'installazione e la manutenzione vengono eseguite correttamente è garantito un esercizio privo di anomalie.

Le macchine assiali vengono sospese direttamente nella tubazione di mandata per pompare a piccole altezze grandi quantità di acqua pura, acqua fluviale, acque luride e di scarico prepulite, acqua industriale e di raffreddamento o fango attivo.

Uso previsto e ambiti di applicazione

Le macchine assiali con motori T sono generalmente installate sommerse.

Non ne è consentito l'impiego in funzionamento lento! La macchina deve essere immersa nel fluido d'esercizio almeno fino allo spigolo superiore della carcassa del motore!

La macchina serve a pompare acque da leggermente sporche a molto sporche. Nella versione standard il fluido d'esercizio deve avere una densità massima pari a $1050~{\rm kg/m^3}$ e una viscosità massima di ca. $1x10^{-6}~{\rm m^2/s}$. Oltre a ciò vengono realizzate anche versioni speciali per fluidi abrasivi e aggressivi. Per quest'ultimo caso consultare il costruttore. Le indicazioni precise sulla versione della propria macchina sono contenute nei dati tecnici.

Condizioni d'impiego

La macchina viene comandata dall'apposito punto di comando o tramite il dispositivo di commutazione in dotazione.

La macchina può essere utilizzata solo in installazione "sommersa". Osservare le indicazioni relative alla modalità d'esercizio e alla copertura minima d'acqua!

Considerare inoltre che la macchina non è autoadescante, ovvero per poter pompare l'elica deve essere sempre immersa nel fluido d'esercizio.

La macchina è composta dal motore, dal corpo guida, dalla tramoggia di alimentazione e dalla relativa ruota dell'elica.

Struttura

L'albero e i raccordi a vite sono realizzati in acciaio inossidabile. Il motore asincrono trifase è composto da uno statore della classe di isolamento "F" o "H" e dall'albero motore con pacco di cursori. La linea di alimentazione di corrente è progettata per la sollecitazione meccanica max. ed è sigillata a prova di acqua in pressione nei confronti del fluido di esercizio. I collegamenti alla linea nel motore sono anch'essi impermeabili al fluido d'esercizio. I cuscinetti utilizzati sono cuscinetti volventi lubrificati a vita che non richiedono manutenzione.

Motore

Attraverso la tramoggia di alimentazione il fluido d'esercizio viene convogliato in modo ottimale alle pale dell'elica. L'anello elastico con fessura in due parti è ruotato sfericamente e permette di ottenere fessure minime tra le pale e l'anello. I due semianelli possono essere sostituiti se si presentano fenomeni di usura. Il corpo guida convoglia il flusso lungo la camera stoppa e il motore. La parte esterna e interna del corpo guida sono collegate da pale di guida. Il gruppo è interamente collocato all'interno di un tubo/pozzo.

Pompa assiale

Il motore è dotato di sonde termiche che proteggono il motore dal surriscaldamento. La camera a tenuta stagna può essere opzionalmente dotata di un elettrodo camera stoppa. Quest'ultimo spegne la macchina quando viene raggiunta una percentuale d'acqua non ammissibile nella camera a tenuta stagna. Inoltre la macchina è dotata di un elettrodo per il monitoraggio del vano motore e morsetti. Quando penetra acqua nel vano motore e morsetti o nell'alloggiamento della guarnizione, a seconda del collegamento l'elettrodo può visualizzare un segnale di avvertimento e/o spegnere la macchina.

Dispositivi di sicurezza e monitoraggio

Per i dettagli relativi ai dispositivi di sicurezza e monitoraggio utilizzati e il relativo collegamento consultare la scheda tecnica "Schema di collegamento elettrico"!

Alloggiamento della guarnizione

La camera di tenuta è integrata nel corpo guida ed è riempita con olio bianco medicinale così da garantire la lubrificazione permanente della tenuta.

Tenuta

La tenuta tra pompa e motore è garantita da due tenute ad anello scorrevole o da una cassetta di tenuta a blocco in acciaio inossidabile. Gli anelli scorrevoli e i controanelli delle tenute ad anello scorrevole utilizzate sono composti da carburo di silicio.

Ruota dell'elica

L'elica è fissata all'albero del rotore del motore e viene azionata direttamente. L'angolazione delle pale dell'elica è regolabile tramite dischi di regolazione.




Fig. 3-1: Ruota dell'elica

3-2 WILO EMU 3.0

Struttura della macchina




Fig. 3-2: Struttura della macchina

Marcatura del tipo

Il codice di identificazione indica la versione costruttiva della macchina

Esempio pompa: KPR340-6°			
KPR	Pompa sommersa a motore con elica		
340	Diametro dell'elica		
6°	Angolatura dell'elica		
	Esempio motore: T 24-4/36P Ex		
T Tipo di motore			
24 Diametro pacchetto			
4 Numero poli			
36	36 Lunghezza pacchetto in cm (valore arrotondato)		
Р	Motore per KPR		
Ex	Omologazione Ex		

Tabella 3-1: Marcatura del tipo

Raffreddamento

Il motore T è un cosiddetto motore a secco, ovvero il vano motore è caricato con aria. L'asportazione del calore avviene tramite le parti della carcassa, che cedono il calore al fluido d'esercizio. Va osservato quanto segue:

La macchina deve essere immersa fino allo spigolo superiore del mozzo dell'elica.

Targhetta

Simbolo	Denominazione	Simbolo	Denominazione
Tipo P	Tipo di pompa	MFY	Anno di costruzione
Tipo M	Tipo di motore	Р	Prestazione di misura
S/N	Numero macchina	F	Frequenza
Q	Portata	U	Tensione di misura
Н	Prevalenza	I	Corrente di taratura
N	Regime	I _{ST}	Corrente di avviamento
TPF	Temperatura del fluido	SF	Fattore di servizio
IP	Classe di protezione	I _{SF}	Corrente a fattore di servizio
ОТ	Modalità d'esercizio (s = sommerso / e = a secco)	МС	Commutazione motore
Cos φ	Coseno phi	∇	Profondità d'immersione max.
IMø/S	Diametro girante / numero di stadi		

Tabella 3-2: Legenda per la targhetta

3-4 WILO EMU 3.0

Dati tecnici

Gruppo

Anno di costruzione:	2008
Numero ordine::	template
Numero macchina:	TMPKPRXX
Descrizione del prodotto:	Wilo-EMU
Tipo di pompa:	KPR
Versione:	A
Modello costruttivo:	0
Diametro della girante:	-/corretto: -
Dispositivo di collega- mento in serie:	-
Tipo di motore:	T56P
Versione:	A
Modello costruttivo:	0
Tronchetto di mandata:	-
Tronchetto di aspirazione:	-

Tabella 3-3:

Punto d'esercizio*

Mandata Q:	-
Prevalenza H _{man} :	-
Regime:	-
Tensione:	-
Frequenza:	50 Hz

Tabella 3-4:

Dati motore*

Corrente di avviamento:	-
Corrente di taratura:	-
Prestazione di misura:	-
Modalità di accensione:	Diretto
Cos phi:	-

Tabella 3-5:

Frequenza di commutazione max.:	15 /h
Pausa di commutazione min.:	3 min
Fattore di servizio:	1.00
Modalità d'esercizio:	
Installazione sommersa:	S1
Installazione a secco:	-
Marcatura Ex:	-
Numero Ex:	-

Tabella 3-5:

Quantità di riempimento / lubrificante

Vano motore:	-	Esso Marcol 82 (Olio bianco)
Camera a tenuta stagna:	-	Esso Marcol 82 (Olio bianco)
Sistema di raffreddamento:	-	Esso Marcol 82 (Olio bianco)

Tabella 3-6:

Rivestimenti

Pompa:	-
Girante:	-

Tabella 3-7:

Collegamento elettrico

Spina:	-
Dispositivo di commutazione:	-
Lunghezza cavi elettrici:	10.00 m
Cavo elettrico 1	
Numero:	1
Tipo:	-
Dimensioni:	-
Cavo elettrico 2	
Numero:	0
Tipo:	-
Dimensioni:	-

Tabella 3-8:

3-6 WILO EMU 3.0

Cavo elettrico 3	
Numero:	0
Tipo:	-
Dimensioni:	-
Linea di controllo	
Numero:	0
Tipo:	-
Dimensioni:	-
Controllo della camera stoppa	
Numero:	0
Tipo:	-
Dimensioni:	-

Tabella 3-8:

Dati generali

Tipo di installazione:	sommersa
Tipo di montaggio:	verticale
Profondità d'immersione max.:	12.5 m
Copertura d'acqua min.:	0.10 m
Temperatura max. del fluido d'esercizio:	40 °C
Dimensioni:	vedere scheda delle misure / catalogo
Peso:	vedere scheda delle misure / catalogo
Pressione acustica:	dipendente dall'impianto

Tabella 3-9:

*vale alle condizioni standard (fluido d'esercizio: acqua pura, densità: $1 \, \text{kg/dm}^3$, viscosità: $1 \, \text{t} \, 10^{-6} \, \text{m}^2/\text{s}$, temperatura: $20 \, ^{\circ}\text{C}$, pressione: 1,013 bar)

4 Trasporto e stoccaggio

Subito dopo il ricevimento occorre controllare eventuali danni e la completezza della spedizione. In presenza di eventuali difetti è necessario informare il giorno stesso del ricevimento l'azienda di trasporti o il costruttore, in quanto successivamente non è più possibile presentare reclami. Gli eventuali danni devono essere annotati sulla bolla di consegna o di trasporto.

Consegna

Per il trasporto devono essere utilizzati solo i mezzi di fissaggio, trasporto e sollevamento appositi e approvati. Questi devono avere una portata e portanza sufficienti a trasportare il prodotto senza rischi. Se si impiegano catene, devono essere assicurate contro lo scivolamento.

Trasporto

Il personale deve essere qualificato per questi lavori e durante il loro svolgimento deve attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza nazionali vigenti.

I prodotti vengono consegnati dal costruttore o dal subfornitore in un imballaggio adatto. Normalmente questo esclude danni dovuti al trasporto e allo stoccaggio. In caso di spostamenti frequenti è bene conservare con cura l'imballaggio per il riutilizzo.

Attenzione al gelo!

Se si utilizza acqua potabile come refrigerante/lubrificante, il prodotto deve essere trasportato a prova di gelo. Se ciò non è possibile, il prodotto deve essere svuotato e asciugato!

I prodotti consegnati nuovi sono approntati in modo tale da poter essere stoccati per almeno 1 anno. In caso di stoccaggi intermedi, il prodotto deve essere pulito a fondo prima dell'immagazzinamento!

Stoccaggio

Per l'immagazzinamento è necessario osservare quanto segue:

Posizionare il prodotto in modo sicuro su un terreno stabile e assicurarlo contro le cadute. Gli
agitatori con motore a immersione e le pompe a manto premente vengono stoccate orizzontalmente, mentre le pompe per acque sporche, le pompe a immersione per acque di scarico e
le pompe a motore sommerse verticalmente. Le pompe a motore sommerse possono essere
stoccate anche in orizzontale. Occorre però fare in modo che non si possano ripiegare. Altrimenti possono generarsi sollecitazioni di flessione non consentite.

Pericolo di rovesciamento!

Non posare mai il prodotto senza assicurarlo. In caso di caduta del prodotto sussiste il pericolo di lesioni!



- I nostri prodotto possono essere stoccati fino a max. -15°C. Il magazzino deve essere asciutto. Consigliamo uno stoccaggio antigelo in un ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 25°C.
 - I prodotti riempiti con acqua potabile possono essere stoccati in ambienti antigelo per max. 4 settimane. In caso di stoccaggio prolungato devono essere svuotati e asciugati.
- Il prodotto non deve essere stoccato in ambienti in cui vengono eseguiti lavori di saldatura, in quanto i gas e le radiazioni sprigionati possono intaccare le parti in elastomero e i rivestimenti.
- Nei prodotti con raccordi di aspirazione e/o mandata, questi ultimi devono essere sigillati per evitare contaminazioni.



 Tutte le linee di alimentazione di corrente devono essere protette dal piegamento e dalla penetrazione di umidità..

Pericolo per corrente elettrica!

Le linee di alimentazione di corrente danneggiate possono generare pericolo di morte! Le linee difettose devono essere sostituite immediatamente da un elettrotecnico qualificato.

Attenzione all'umidità!

Il cavo può subire danni o diventare inutilizzabile se vi penetra umidità. Pertanto non immergere mai l'estremità del cavo nel fluido d'esercizio o in un altro liquido.

- Il prodotto deve essere protetto dai raggi solari diretti, dal calore, dalla polvere e dal gelo. Il calore e il gelo possono danneggiare gravemente le eliche, le giranti e i rivestimenti!
- Le giranti o eliche devono essere ruotate ad intervalli regolari. In questo modo si evita il grippaggio dei cuscinetti e viene sostituita la pellicola lubrificante della tenuta ad anello scorrevole. Nei prodotti con esecuzione a ingranaggi la rotazione evita il grippaggio del pignone
 degli ingranaggi e viene sostituita la pellicola lubrificante sullo stesso (evitando la formazione
 di depositi di ruggine).



Avvertimento relativo agli spigoli vivi!

Sulle giranti e le eliche possono formarsi spigoli vivi. Sussiste il pericolo di lesioni! Indossare guanti per proteggersi.

 In seguito a uno stoccaggio prolungato, prima della messa in servizio il prodotto deve essere pulito dalle contaminazioni come p.e. polvere e depositi di olio. Verificare la libertà di movimento di giranti ed eliche e la presenza di eventuali danni ai rivestimenti della carcassa.

Prima della messa in servizio occorre verificare i livelli di riempimento (olio, riempimento del motore ecc.) dei singoli prodotti ed evtl. rabboccare. I prodotti riempiti con acqua potabile devono essere riempiti completamente prima della messa in servizio! I dati relativi alla carica sono riportati nella scheda tecnica della macchina!

I rivestimenti danneggiati devono essere immeditamente ripristinati. Solo un rivestimento intatto soddisfa lo scopo a cui è destinato!

Se si rispettano queste regole, il prodotto può essere immagazzinato per un periodo di tempo prolungato. Tener tuttavia conto del fatto che le parti in elastomero e i rivestimenti sono soggetti a un infragilimento naturale. Se l'immagazzinamento dura più di 6 mesi consigliamo di controllarli ed evtl. sostituirli. A questo proposito si prega di consultare il costruttore.

Spedizione di ritorno

I prodotti che vengono rispediti in fabbrica devono essere puliti e imballati correttamente. Puliti significa che il prodotto è stato ripulito dalle contaminazioni e, se utilizzato in fluidi nocivi per la salute, decontaminato. L'imballaggio deve proteggere il prodotto da eventuali danni. In caso di domande rivolgersi al costruttore!

4–2 WILO EMU 3.0

5 Installazione

Al fine di evitare danni alla macchina o pericolose lesioni durante l'installazione, devono essere osservati i sequenti punti:

- I lavori di installazione (montaggio e installazione della macchina) devono essere eseguiti solo da persone qualificate nel rispetto delle avvertenze di sicurezza.
- Prima dell'inizio dei lavori di installazione è necessario verificare l'eventuale presenza sulla macchina di danni dovuti al trasporto.

In seguito al pompaggio di acqua contenente calcare, argilla o cemento la macchina va risciacquata completamente con acqua pura, in modo da evitare incrostazioni al suo interno e prevenire quindi conseguenti anomalie di funzionamento in seguito.

min.

Dati generali

Se si utilizzano comandi in base al livello è necessario prestare attenzione alla copertura min. d'acqua. È assolutamente necessario evitare la formazione di sacche d'aria all'interno del sistema di tubazioni, eliminandole con appositi dispositivi di sfiato. Proteggere la macchina dal gelo.

Possibilità di montaggio verticale della macchina:

- Montaggio in tubo con uscita sotto il pavimento
- Montaggio in tubo in camera d'ingresso coperta
- Montaggio in tubo versione a sfioratore

Lo spazio d'esercizio deve essere predisposto per la macchina in questione. Deve garantire la possibilità di montare senza problemi il dispositivo di sollevamento necessario per il montaggio/smontaggio della macchina. L'area d'impiego e di deposito della macchina deve poter essere raggiunta senza pericolo per mezzo del dispositivo di sollevamento. L'area di deposito deve presentare un terreno stabile.

Le linee di alimentazione di corrente devono essere posate in modo tale da consentire sempre un esercizio senza pericoli e un montaggio/smontaggio senza problemi.

Le parti dell'opera muraria e le fondamenta devono possedere una resistenza sufficiente per permettere un fissaggio sicuro e funzionale. La preparazione delle fondamenta e la loro correttezza in termini di dimensioni, resistenza e portata rientrano nella responsabilità del gestore o dell'eventuale subfornitore!

Il funzionamento a secco è categoricamente vietato. In caso di forti oscillazioni del livello consigliamo di montare un comando in base al livello o una protezione dal funzionamento a secco.

Utilizzare deflettori in lamiera per l'alimentazione del fluido d'esercizio. Quando il getto d'acqua giunge sulla superficie dell'acqua o sulla macchina, viene trascinata aria all'interno del fluido d'esercizio. Questo genera condizioni di afflusso e pompaggio svantaggiose per la pompa. La macchina funziona quindi in maniera molto turbolenta ed è esposta a una forte usura.

Lo spazio d'esercizio

Tipi di montaggio

Accessori di montaggio

La portata massima deve essere superiore al peso massimo della macchina, delle parti relative alle integrazioni e del cavo. La macchina deve poter essere sollevata e abbassata senza problemi né pericoli. Nell'area di rotazione non devono essere presenti ostacoli né oggetti.

Elevatore orientabile

Con i portacavi le linee di alimentazione di corrente vengono fissate correttamente alla tubazione o ad altri mezzi. Questi ultimi devono impedire che i cavi di alimentazione di corrente penzolino liberamente o vengano danneggiati. A seconda della lunghezza e del peso dei cavi è necessario applicare un portacavo ogni 2–3 m.

Portacavi

Fare in modo di avere a portata di mano gli attrezzi necessari (ad es. chiave inglese) e/o l'altro materiale (ad es. tasselli, ancoranti ecc.). Il materiale di fissaggio deve possedere una resistenza sufficiente a garantire un montaggio sicuro.

Materiale di fissaggio e attrezzi

Montaggio

Durante il montaggio della macchina deve essere osservato quanto segue:

- Questi lavori devono essere svolti solamente da personale specializzato. I lavori elettrici devono essere svolti solamente da un elettrotecnico.
- La macchina deve essere sollevata dalla staffa di supporto o dall'occhione di sollevamento, mai dalla linea di alimentazione di corrente. In caso di montaggio con catene è necessario collegarle con l'occhiello di sostegno del carico o con la staffa di supporto per mezzo di un maniglione. Devono essere utilizzati solo mezzi di fissaggio a norma.
- Attenersi a tutte le disposizioni, regole e leggi relative ai lavori con carichi pesanti o sotto carichi sospesi.
- Indossare le apposite protezioni personali.
- Se sussiste il pericolo di accumulo di gas tossici o asfissianti devono essere adottate le necessarie contromisure!
- Osservare inoltre le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, le disposizioni di sicurezza delle associazioni di categoria e le avvertenze riportate nel presente manuale di esercizio e manutenzione.
- Il rivestimento della macchina deve essere verificato prima del montaggio. Se si dovessero riscontrare difetti, è necessario eliminarli.

Solo un rivestimento intatto offre una protezione ottimale contro la corrosione.



Pericolo di caduta!

Durante il montaggio della macchina e dei relativi accessori si lavora direttamente sul bordo della vasca. La distrazione o la scelta di indumenti non adatti può causare cadute. Sussiste il pericolo di morte! Adottare tutte le misure di sicurezza per evitare tale situazione.

5–2 WILO EMU 3.0

1 Calare la pompa in un tubo di acciaio o in un pozzo in calcestruzzo.

- Installazione
- 2 Occorre controllare che la pompa poggi sull'anello di sostegno e sia centrata sull'anello conico.
- 3 Dopo il centraggio, l'anello torico presente sull'alloggiamento guida separa ermeticamente il lato di mandata da quello di aspirazione.
- 4 I cavi all'interno del pozzo intubato devono essere fatti passare attraverso il giunto a vite e tesi in maniera tale da evitare che urtino le pareti del tubo durante l'esercizio.
- 5 La catena deve essere appesa in tensione senza sollevare la macchina.




Fig. 5-1: Montaggio in tubo con uscita sotto il pavimento




Fig. 5-2: Montaggio in tubo in camera d'ingresso coperta e in tubo - versione a sfioratore

5-4 WILO EMU 3.0

La macchina deve trovarsi sempre immersa nel fluido d'esercizio fino allo spigolo superiore del mozzo dell'elica.

Protezione dal funzionamento a secco

Per ottimizzare la sicurezza d'esercizio consigliamo quindi di montare una protezione dal funzionamento a secco. Essa viene garantita grazie agli interruttori a galleggiante o agli elettrodi. L'interruttore a galleggiante/elettrodo viene fissato nel pozzetto e, quando la copertura d'acqua scende al di sotto del livello minimo, spegne la macchina.

Osservare i dati relativi alla copertura minima d'acqua! Se viene realizzata la protezione dal funzionamento a secco con livelli di riempimento fortemente variabili solo con un galleggiante sussiste la possibilità di un'accensione e spegnimento continui della macchina! Ciò può avere come conseguenza il superamento del numero massimo di accensioni del motore.

Rimedio

In questa possibilità il motore viene disinserito dopo che la copertura d'acqua è scesa al di sotto del livello minimo, mentre viene reinserito manualmente quando vi è un sufficiente livello dell'acqua.

Reset manuale

Con un secondo punto di commutazione (galleggiante supplementare o elettrodo) si crea una sufficiente differenza tra il punto di commutazione e il punto di inserzione. In tal modo si evita una continua commutazione. Questa funzione può essere realizzata con un relè di regolazione livello.

Punto di reinserzione

Durante lo smontaggio occorre fare attenzione che la macchina sia stata staccata dalla rete elettrica.

Smontaggio

La macchina viene sollevata fuori dal pozzo con la catena o fune di trazione per mezzo di un dispositivo di sollevamento. Non è necessario svuotare il pozzo appositamente per questa operazione. Fare attenzione a non danneggiare la linea di alimentazione di corrente!

Pericolo: sostanze tossiche!

Le macchine che pompano fluidi nocivi alla salute generano pericolo di morte. Queste macchine devono essere decontaminate prima di tutti gli altri interventi! Indossare sempre le necessarie protezioni personali!



6 Messa in servizio

Il capitolo "Messa in servizio" contiene tutte le disposizioni rilevanti per gli operatori al fine di garantire la sicurezza della messa in servizio e dell'utilizzo della macchina.

È assolutamente necessario rispettare e verificare le sequenti indicazioni:

- Tipo di installazione
- Modalità d'esercizio
- Copertura minima d'acqua / profondità d'immersione max.

In seguito a un periodo di inattività prolungato devono essere controllati anche questi dati, eliminando i difetti riscontrati!

Il manuale di esercizio e manutenzione deve essere conservato sempre nei pressi della macchina o in un luogo apposito sempre accessibile a tutti gli operatori.

Per evitare danni materiali e lesioni personali durante la messa in servizio della macchina, devono essere necessariamente rispettati i seguenti punti:

La messa in servizio della macchina deve essere eseguita solo da personale qualificato e formato nel rispetto delle avvertenze di sicurezza.

- Tutto il personale che interviene sulla macchina deve aver ricevuto, letto e compreso il "Manuale di esercizio e manutenzione". Ciò deve essere confermato apponendo una firma nell'"Elenco operatori macchina".
- Prima della messa in servizio attivare tutti i dispositivi di sicurezza e i circuiti di arresto d'emergenza.
- Le impostazioni elettrotecniche e meccaniche devono essere eseguite solo da personale specializzato.
- Questa macchina è adatta solo all'impiego nelle condizioni d'esercizio indicate.

La macchina è stata costruita e montata secondo l'attuale stato della tecnica, in modo da garantirne un funzionamento prolungato e affidabile in condizioni d'esercizio normali. Il presupposto è tuttavia l'osservanza di tutti i requisiti e avvertenze.

Piccole perdite d'olio dalla tenuta ad anello scorrevole al momento della consegna sono normali, ma devono tuttavia essere eliminate prima dell'abbassamento o dell'immersione nel fluido d'esercizio.

Verificare i seguenti punti.

- Posa dei cavi senza cappi, leggermente in tensione
- Verificare la temperatura del fluido d'esercizio e la profondità d'immersione vedere la scheda tecnica della macchina
- Il pozzetto-pompa deve essere pulito
- Il sistema di tubazioni sul lato di mandata e aspirazione deve essere pulito e devono essere aperti tutti gli otturatori
- Il corpo guida deve essere allagato, ovvero deve essere riempito completamento con il fluido
- Verificare che gli accessori, il sistema di tubazioni e i sistemi di fissaggio siano saldi e nella posizione corretta
- Verifica dei comandi in base al livello presenti o della protezione dal funzionamento a secco

Prima della messa in servizio è necessario eseguire una verifica dell'isolamento e un controllo del livello come da capitolo 7.

Sistema elettrico

Durante la posa e la scelta delle linee elettriche, nonché durante il collegamento del motore, devono essere rispettate le norme locali di riferimento e le norme VDE. Il motore deve essere protetto con un interruttore salvamotore. Far collegare il motore come indicato nella scheda tecnica "Collega-

Lavori preparatori

mento elettrico". Osservare il senso di rotazione! Se il senso di rotazione è errato, la macchina subisce danni. Verificare la tensione d'esercizio e controllare che tutte le fasi assorbano corrente in modo omogeneo, come indicato nella scheda tecnica della macchina.

Assicurarsi che vengano collegate tutte le sonde termiche e tutti i dispositivi di monitoraggio, p. e. il controllo della camera stoppa, e che ne venga verificato il funzionamento. Le indicazioni a proposito sono contenute nella scheda tecnica "Schema di collegamento elettrico".



Pericolo per corrente elettrica!

In caso di interventi elettrici inappropriati sussiste il pericolo di morte! Tutte le macchine fornite con estremità dei cavi libere (senza spine) devono essere collegate da un elettrotecnico qualificato.

Senso di rotazione

Il collegamento della macchina deve essere eseguito come descritto nella scheda tecnica "Schema di collegamento elettrico". Il controllo del senso di rotazione avviene tramite un apparecchio di verifica del campo rotante. Questo viene allacciato parallelamente al collegamento della pompa e mostra il senso di rotazione del campo rotante presente. Affinché la macchina funzioni correttamente deve essere presente un campo rotante destrorso.

Se viene indicato un campo rotante sinistrorso, è necessario invertire due fasi.

Attenzione in caso di senso di rotazione errato! È necessario che il campo rotante sia destrorso. Se il senso di rotazione è errato. la macchina subisce danni!

Salvamotore e modalità di inserzione

Salvamotore

Il requisito minimo è un relè/interruttore salvamotore con compensazione di temperatura, soluzioni differenziali e blocco antiriaccensione secondo VDE 0660 ovvero secondo le corrispondenti normative nazionali. Se le macchine vengono collegate alle reti di corrente nelle quali si verificano spesso guasti, consigliamo l'ulteriore montaggio di installazioni di protezione (ad es. relè di sovratensione, di sottotensione o per la mancanza di fase, protezione antifulmine ecc.). Nel collegamento della macchina devono essere rispettate le normative locali e le disposizioni di legge.

Modalità di inserzione per cavi con estremità libere (senza spine)

Accensione diretta

In condizioni di pieno carico il salvamotore deve essere impostato sulla corrente di taratura. In caso di funzionamento con carico parziale si raccomanda di impostare il salvamotore ad un livello corrispondente al 5 % oltre la corrente misurata in corrispondenza del punto d'esercizio.

Accensione stella-triangolo

Se il salvamotore è installato sulla linea:

Impostare il salvamotore su una corrente di taratura di 0,58 x. Il tempo di avviamento nel collegamento a stella deve essere al massimo di 3 s.

Se il salvamotore non è installato sulla linea:

In condizioni di pieno carico impostare il salvamotore sulla corrente di taratura.

Accensione avvio trasformatore/avvio morbido

In condizioni di pieno carico il salvamotore deve essere impostato sulla corrente di taratura. In caso di funzionamento con carico parziale si raccomanda di impostare il salvamotore ad un livello corrispondente al 5% oltre la corrente misurata in corrispondenza del punto d'esercizio. Il tempo di avviamento con una tensione ridotta (ca. 70%) deve essere al massimo di 3 s.

6–2 WILO EMU 3.0

La macchina può essere fatta funuzionare sui convertitori di frequenza.

Osservare la scheda tecnica in allegato alla presenti istruzioni!

Funzionamento con convertitori di frequenza

Modalità di inserzione con con spina/dispositivi di commutazione

Infilare la spina nell'apposita presa e azionare l'interruttore di accesione e spegimento attraverso il dispositivo di commutazione

Gruppo con spina

Osservare a tale proposito le istruzioni del dispositivo di commutazione.

Gruppo con dispositivo di commutazione

La corrente nominale viene superata per un breve periodo durante il processo di avviamento. Al termine di tale processo la corrente d'esercizio non dovrebbe più superare la corrente nominale.

In seguito all'accensione

Se il motore non si avvia immediatamente dopo l'accensione, deve essere subito spento. Prima di una nuova accensione devono essere rispettate le pause di commutazione riportate nei Dati tecnici. In caso di una nuova anomalia la macchina deve essere immediatamente rispenta. Il processo di accensione deve essere ripetuto solo dopo aver eliminato l'errore.

Vanno verificati i seguenti punti:

- Tensione d'esercizio (scostamento ammesso +/- 5% della tensione di misura)
- Frequenza (scostamento ammesso +/- 2% della frequenza di misura)
- Corrente assorbita (scostamento ammesso tra le fasi max. 5%)
- Differenza di tensione tra le singole fasi (max. 1%)
- Frequenza e pause di commutazione (vedere Dati tecnici)
- Ingresso di aria in corrispondenza dell'alimentazione, evtl. può essere necessario applicare un deflettore in lamiera
- Copertura minima d'acqua, comando in base al livello, protezione dal funzionamento a secco
- Esercizio calmo
- Verificare l'eventuale presenza di perdite, evtl. eseguire i passaggi necessari come da capitolo "Manutenzione".

Poiché le tenute ad anello scorrevole hanno una certa fase di assestamento, possono verificarsi piccole perdite. Questa fase di assestamento è di ca. 1-3 mesi. Durante questo periodo eseguire più cambi d'olio. Se al termine di questa fase di assestamento dovrebbero comunque verificarsi perdite consistenti, consultare il costruttore!

Al limite lo scostamento massimo dei dati d'esercizio deve essere del +/-10% della tensione di misure e tra il +3% e il -5% della frequenza di misura. Sono da prevedere scostamenti maggiori dai dati d'esercizio (vedere anche DIN VDE 0530 parte 1). La differenza di tensione ammessa tra le singole fasi deve essere max. dell' 1%. È sconsigliato il funzionamento continuo al limite.

Esercizio al limite

7 Manutenzione

La macchina e l'intero impianto devono essere verificati e sottoposti a manutenzione a intervalli regolari. Il periodo per la manutenzione viene stabilito dal costruttore e vale per le condizioni d'impiego generali. Per i fluidi d'esercizio aggressivi e/o abrasivi deve essere consultato il costruttore, in quanto in questi casi il periodo si può ridurre.

Vanno osservati i seguenti punti:

- Il manuale di esercizio e manutenzione deve essere consultabile e rispettato dai manutentori. Devono essere eseguiti solo gli interventi e provvedimenti di manutenzione riportati qui.
- Tutti gli interventi di manutenzione, ispezione e pulizia sulla macchina e sull'impianto devono
 essere eseguiti da personale specializzato e formato, con estrema cautela e in una postazione
 di lavoro sicura. Devono essere indossate le necessarie protezioni personali. La macchina deve
 rimanere staccata dalla rete elettrica per l'intera durata degli interventi. Occorre impedire
 un'accensione accidentale. Inoltre, durante gli interventi in vasche e/o recipienti, attenersi
 sempre alle misure protettive come da BGV/GUV.
- In caso di pesi superiori a 50kg, per il sollevamento e l'abbassamento della macchina devono essere utilizzati dispositivi di sollevamento ausiliari omologati e tecnicamente ineccepibili.

Accertarsi che i mezzi di fissaggio, le funi e i dispositivi di sicurezza del verricello a mano siano tecnicamente ineccepibili. Si può procedere con gli interventi solo dopo essersi assicurati che il dispositivo di sollevamento ausiliario sia tecnicamente idoneo. In assenza di queste verifiche sussiste pericolo di morte!

- I lavori di natura elettrica sulla macchina e sull'impianto devono essere eseguiti da un tecnico.
 Per le macchine con autorizzazione Ex occorre consultare anche il capitolo "Protezione Ex a norma ..."! I fusibili difettosi devono essere sostituiti. Essi non devono mai essere riparati!
 Possono essere utilizzati solo fusibili dell'amperaggio indicato e del tipo prescritto.
- In caso di impiego di solventi e detergenti facilmente infiammabili è vietato fumare e usare fiamme libere e luci non schermate.
- Le macchine che fanno circolare fluidi nocivi alla salute o sono a contatto con essi devono essere decontaminate. Bisogna inoltra assicurarsi che non si formino né siano presenti gas nocivi alla salute.

In caso di lesioni causate da fluidi o gas nocivi alla salute devono essere adottare le misure di primo soccorso riportate sui cartelli affissi sul luogo di lavoro e deve essere immediatamente consultato un medico!

- Fare in modo che siano disponibili gli attrezzi e il materiali necessari. L'ordine e la pulizia garantiscono un lavoro sicuro e ineccepibile sulla macchina. Al termine dei lavori rimuovere dalla macchina il materiale di pulizia e gli attrezzi usati. Custodire tutti i materiali e gli attrezzi nel luogo apposito.
- I fluidi d'esercizio (p.e. oli, lubrificanti ecc.) devono essere raccolti in recipienti adatti e smaltiti conformemente alle disposizioni di legge (ai sensi della Direttiva 75/439/CEE e decreti secondo §§ 5a, 5b AbfG, legge tedesca sui rifiuti). Gli interventi di pulizia e manutenzione devono essere eseguiti indossando indumenti protettivi idonei. Questi devono quindi essere smaltiti secondo il codice rifiuti TA 524 02 e la Direttiva CE 91/689/CEE. Devono essere utilizzati solo i lubrificanti consigliati dal costruttore. Non devono essere miscelati oli e lubrificanti. Utilizzare solo parti originali del costruttore.

Il ciclo di prova o la verifica del funzionamento della macchina possono avvenire solo alle condizioni d'esercizio generali!

Mezzo d'esercizio

Di seguito è riportata una panoramica dei mezzi d'esercizio utilizzabili:

Produttore	Olio per ingranaggi (DIN 51 519 / ISO VG 220 tipo CLP)	Olio del trasformatore (DIN 57370 / VDE 0370)	Olio bianco
Aral	Degol BG 220	Isolan T	Autin PL*
Shell	Omala 220	Diala D	ONDINA G13*, 15*, G17*
Esso	Spartan EP 220	UNIVOLT 56	MARCOL 52*, 82*
ВР	Energol GR-XP 220	Energol JS-R	Energol WM2*
DEA	Falcon CLP 220	Eltec GK 2	
Texaco	Meropa 220	KG 2	Pharmaceutical 30*, 40*
ELF Mineralöle		TRANSFO 50	ALFBELF C15
Tripol	Food Proof 1810/220*		

Tabella 7-1: Panoramica dei mezzi d'esercizio

Come grassi lubrificanti a norma DIN 51818 / NLGI classe 3 possono essere utilizzati:

- Esso Unirex N3
- Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM*

Se si utilizzano oli bianchi è necessario osservare quanto segue:

- Nelle macchine il rabbocco e/o cambio possono avvenire solo con mezzi d'esercizio dello stesso produttore.
- Le macchine precedentemente funzionanti con altri mezzi d'esercizio devono essere pulite a fondo prima di poter essere utilizzate con oli bianchi.

I mezzi d'esercizio che hanno un'approvazione per alimenti a norma USDA-H1 sono contrassegnati con un "*"!

I mezzi di esercizio indicati vengono utilizzati nel vano motore e/o nella camera a tenuta stagna.

Scadenze di manutenzione

Panoramica delle scadenze di manutenzione necessarie:

Prima della prima messa in servizio o dopo uno stoccaggio prolungato

- Verifica della resistenza di isolamento
- Controllo del livello di riempimento camera a tenuta stagna/di tenuta Il mezzo d'esercizio deve lambire lo spigolo inferiore dell'apertura di riempimento.

Mensile

- Controllo della corrente assorbita e della tensione
- Verifica dei dispositivi di commutazione utilizzati per conduttori a freddo, controllo della camera stoppa ecc.

Semestrale

- Controllo visivo dei cavi di alimentazione di corrente
- Controllo visivo dei portacavi e della fune di rinforzo
- Controllo visivo degli accessori, p.e. dispositivo di aggancio, dispositivi di sollevamento ecc.

7-2

- Verifica della resistenza di isolamento
- Sostituzione dei mezzi d'esercizio camera a tenuta stagna/di tenuta
- Svuotamento della camera di raccolta delle perdite (non presente in tutti i tipi!)
- Verifica del funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e monitoraggio
- Controllo ed evtl. riparazione del rivestimento
- Revisione generale

In caso di impiego in fluidi fortemente abrasivi e/o aggressivi, gli intervalli di manutenzione si riducono del 50%!

8000 ore d'esercizio o al massimo dopo 2 anni

15000 ore d'esercizio o al massimo dopo 5 anni

Panoramica dei singoli interventi di manutenzione:

Interventi di manutenzione

La corrente assorbita e la tensione devono essere controllate regolarmente su tutte e 3 le fasi. In caso di esercizio normale rimangono costanti. Delle leggere oscillazioni dipendono dalla consistenza del fluido di esercizio. Sulla base della corrente assorbita è possibile riconoscere preventivamente ed eliminare danni e/o malfunzionamenti della girante/elica, dei cuscinetti e/o del motore. In questo modo si evitano danni indiretti più ingenti e si riduce il rischio di un guasto totale.

Controllo della corrente assorbita e della tensione

Verificare che i dispositivi di commutazione utilizzati funzionino in modo ineccepibile. I dispositivi difettosi devono essere sostituiti immediatamente in quanto non garantiscono alcuna protezione per la macchina. I dati relativi alla procedura di prova devono essere rispettati rigorosamente (istruzioni per l'uso dei vari dispositivi di commutazione).

Verifica dei dispositivi di commutazione utilizzati per conduttori a freddo, controllo della camera stoppa ecc.

Per la prova della resistenza di isolamento il cavo di alimentazione di corrente deve essere scollegato. Quindi, con un apparecchio per la prova di isolamento (la tensione continua di misurazione è 1000 volt), può essere misurata la resistenza. Non devono essere superati in negativo i seguenti valori limite:

Verifica della resistenza di isolamento

Alla prima messa in servizio la resistenza di isolamento non deve superare 20 Megaohm. Alle misurazioni successive il valore deve superare 2 Megaohm.

Resistenza di isolamento insufficiente: nel cavo e/o nel motore può essere penetrata umidità.

Non collegare più la macchina, consultare il costruttore!

Occorre esaminare il cavo di alimentazione di corrente alla ricerca di bolle, crepe, graffi, punti di sfregamento e/o di schiacciamento. Se si riscontrano danni il cavo di alimentazione di corrente danneggiato deve essere sostituito immediatamente.

Controllo visivo dei cavi di alimentazione di corrente

I cavi devono essere sostituiti solo dal costruttore o da un'officina di servizio autorizzata o certificata. La macchina può essere rimessa in servizio solo dopo aver eliminato il danno a regola d'arte!

In caso di impiego della macchina in vasche o pozzi le funi di sollevamento / i portacavi (ganci carabina) e la fune di rinforzo sono esposti a un'usura continua. Per evitare che le funi di sollevamento / i portacavi (ganci carabina) e/o la fune di rinforzo vengano usurati completamente e il cavo della corrente venga danneggiato sono necessarie verifiche regolari.

Controllo visivo dei portacavi (ganci carabina) e della fune di rinforzo (fune di trazione)

Le funi di sollevamento / i portacavi (ganci carabina) e la fune di rinforzo devono essere sostituiti immediatamente ai primi segni di usura!

Occorre verificare la correttezza della posizione degli accessori, come p.e. i dispositivi di aggancio, i dispositivi di sollevamento ecc. Gli accessori allentati e/o difettosi devono essere immediatamente riparati o sostituiti.

Controllo visivo degli accessori

Verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e monitoraggio I dispositivi di monitoraggio sono p.e. le sonde termiche all'interno del motore, il controllo della camera stoppa, il relè salvamotore, il relè di massima tensione ecc.

Il relè salvamotore, di massima tensione e gli altri dispositivi di scatto possono generalmente essere fatti scattare manualmente al fine della prova.

Per la prova del controllo della camera stoppa o delle sonde termiche la macchina deve raffreddarsi fino alla temperatura ambiente e deve essere disconnessa la linea di collegamento elettrico del dispositivo di monitoraggio all'interno del quadro elettrico ad armadio. Con un ohmmetro viene quindi verificato il dispositivo di monitoraggio. Vanno misurati i seguenti valori:

Sonda bimetallica: valore uguale a "0" - continuità

Sonda con conduttore a freddo: una sonda con conduttore a freddo ha una resistenza a freddo compresa tra 20 e 100 ohm. Nel caso di 3 sonde in serie risulterebbe un valore compreso tra 60 e 300 ohm.

Sonda PT100: le sonde PT 100 hanno un valore pari a 100 ohm a 0°C. Tra 0°C e 100°C questo valore aumenta di 0,385 ohm ogni 1°C. Ad una temperatura ambiente di 20°C risulta un valore di 107.7 ohm.

Controllo della camera stoppa: il valore deve tendere a "infinito". In caso di valori bassi è possibile che l'olio contenga acqua. Osservare anche le indicazioni del relè di analisi disponibile opzionalmente.

In caso di divergenze elevate consultare il costruttore!

Per la verifica dei dispositivi di sicurezza e monitoraggio del dispositivo di sollevamento ausiliario consultare le rispettive istruzioni per l'uso.

Revisione generale

Nell'ambito di una revisione generale, oltre ai normali interventi di manutenzione, vengono controllati ed evtl. sostituiti i cuscinetti del motore, le guarnizioni dell'albero, gli O-ring e le linee di alimentazione di corrente. Questi interventi possono essere svolti solo dal costruttore o da un'officina di servizio autorizzata.

Sostituzione dei mezzi d'esercizio

Deve essere verificata l'eventuale presenza di sporco e di acqua nel mezzo d'esercizio scaricato. Se il mezzo d'esercizio è molto sporco ed è presente più di 1/3 di acqua, il cambio deve essere ripetuto dopo 4 settimane. Se è ancora presente acqua nel mezzo d'esercizio è da presumere un difetto della guarnizione. Consultare il costruttore.

Se si utilizza un monitoraggio della camera stoppa o delle perdite, in caso di guarnizione difettosa l'indicatore si accenderà nel corso delle 4 settimane successive al cambio.

In generale per il cambio di mezzi d'esercizio vale quanto segue: Spegnere la macchina, lasciarla raffreddare, staccarla dalla rete elettrica (far eseguire al tecnico!), pulirla e porla su un terreno stabile in posizione verticale.

I mezzi d'esercizio caldi o incandescenti possono essere sotto pressione. La fuoriuscita del mezzo d'esercizio può provocare ustioni. Pertanto lasciare abbassare la temperatura della macchina fino alla temperatura ambiente!

Assicurarla contro la caduta e/o lo scivolamento! In alcuni rivestimenti (p.e. Ceram CO) i tappi a vite sono protetti da una copertura in plastica. Questa deve essere rimossa e, a sostituzione avvenuta, riapplicata e ricoperta con un mastice resistente agli acidi (p.e. SIKAFLEX 11FC).

Camera a tenuta stagna

Poiché esistono molte varianti e versioni di questi motori, la posizione precisa dei tappi a vite varia a seconda della pompa utilizzata.

1 Svitare con cautela e lentamente il tappo di riempimento (D+) della camera a tenuta stagna.

Attenzione: il mezzo d'esercizio può essere sotto pressione!

7–4 WILO EMU 3.0




Fig. 7-1: Posizione dei tappi a vite

2 Svitare il tappo di scarico (D-). Scaricare il mezzo d'esercizio e raccoglierlo in un contenitore adatto. Pulire il tappo di scarico, dotarlo di un nuovo anello di tenuta e riavvitarlo. Per essere svuotata completamente la macchina deve essere leggermente inclinata lateralmente.

Assicurarsi che la macchina non possa cadere e/o scivolare!

- 3 Immettere il mezzo d'esercizio attraverso l'apertura del tappo di riempimento (D+). Osservare i mezzi d'esercizio e le quantità per il riempimento prescritti.
- 4 Pulire il tappo di riempimento (D+), dotarlo di un nuovo anello di tenuta e riavvitarlo.

Su questa macchina sono possibili i seguenti interventi di riparazione.

- Sostituzione dell'elica
- Sostituzione di anelli elastici con fessura

Durante questi interventi va generalmente sempre osservato quanto segue.

- Gli O-ring e le guarnizioni presenti devono sempre essere sostituiti.

Interventi di riparazione

- I fermi per viti come le rosette elastiche o il fermo per viti autobloccante Nord-Lock devono essere sempre sostituiti.
- Se per bloccare le viti non viene o non può essere utilizzato il fermo per viti autobloccante Nord-Lock, occorre utilizzare viti in materiale A2 o A4. Le coppie di serraggio devono essere rispettate.
- Per l'impiego di fermi per viti autobloccanti Nord-Lock possono essere utilizzate solo viti rivestite con dacromet (classe di resistenza 10.9).
- Durante questi lavori è rigorosamente vietato usare la forza!

Per gli interventi di riparazione è generalmente valido quanto segue. Spegnere la macchina, staccarla dalla rete elettrica (far eseguire al tecnico!), pulirla e porla su un terreno stabile in posizione orizzontale. Assicurarla contro la caduta e/o lo scivolamento! In alcuni rivestimenti (p.e. Ceram CO) i tappi a vite sono protetti da una copertura in plastica. Questa deve essere rimossa e, a sostituzione avvenuta, riapplicata e ricoperta con un mastice resistente agli acidi (p.e. SIKAFLEX 11FC).

Sostituzione dell'elica

- Allentare le viti dal corpo guida e rimuoverle con la rosetta elastica.
- Con un elevatore idoneo sollevare leggermente, con cautela e verticalmente la macchina assiale.
- Con un martello in gomma battere leggermente sulla tramoggia di alimentazione in modo che si liberi dal corpo quida.
- Svitare le 3 viti a testa cilindrica (M5) e rimuovere il coperchio dell'elica.
- Svitare la vite a testa esagonale (M16) e rimuoverla con la rosetta.
- Sfilare l'elica dall'albero. Se l'elica è bloccata, può essere sfilata per mezzo di un estrattore di ruote o con due leve.
- Il montaggio avviene nell'ordine inverso.

Per il montaggio dell'elica devono eventualmente essere utilizzati nuovi anelli elastici con fessura.

Sostituzione dell'anello elastico con fessura

Se la fessura tra pala dell'elica e l'anello elastico con fessura diventa troppo grande, la portata della macchina diminuisce e/o si possono formare "trecce" di materiale. L'anello elastico con fessura è progettato in modo tale da poter essere sostituito. In questo modo vengono ridotti i fenomeni di usura sulla tramoggia di alimentazione e sul corpo guida e minimizzati i costi per le parti di ricambio.

Le istruzioni per la sostituzione dell'anello elastico con fessura sono allegate alla parte di ricambio!

Sostituzione delle parti di tenuta La sostituzione delle parti di tenuta sul lato fluido come la cassetta di tenuta a blocco o la tenuta ad anello scorrevole richiede una conoscenza di base e una certa conoscenza specialistica di queste parti delicate. Inoltre per questi interventi la macchina deve essere in gran parte smontata.

Per la sostituzione devono essere utilizzate solo parti originali!

La revisione e la sostituzione di queste parti avviene ad opera del costruttore nell'ambito della revisione generale o da parte di personale appositamente addestrato.

Per le macchine con autorizzazione Ex consultare anche il capitolo "Protezione Ex a norma ..."!

7-6 WILO EMU 3.0

Panoramica delle coppie di serraggio per viti rivestite con dacromet con fermo per viti Nord-Lock

Coppie di serraggio

Filettatura	Resistenza 10.9	
	Nm	kp m
M5	9,2	0,94
M6	15,0	1,53
M8	36,8	3,75
M10	73,6	7,50
M12	126,5	12,90
M16	316,3	32,24
M20	621,0	63,30
M24	1069,5	109,02
M27	1610,0	164,12
M30	2127,5	216,87

Tabella 7-2: Viti rivestite con dacromet con fermo per viti Nord-Lock

Panoramica delle coppie di serraggio per viti inossidabili senza fermo per viti:

Filettatura	Nm	kp m	Filettatura	Nm	kp m
M5	5,5	0,56	M16	135,0	13,76
M6	7,5	0,76	M20	230,0	23,45
M8	18,5	1,89	M24	285,0	29,05
M10	37,0	3,77	M27	415,0	42,30
M12	57,0	5,81	M30	565,0	57,59

Tabella 7-3: Viti inossidabili senza fermo per viti Nord-Lock

8 Messa fuori servizio

Nel presente capitolo viene presentata una panoramica delle varie possibilità di messa fuori servizio.

Per questo tipo di spegnimento la macchina rimane montata e non viene staccata dalla rete elettrica. Nella messa fuori servizio provvisoria la macchina deve rimanere completamente immersa in modo da essere protetta dal gelo e dal ghiaccio. Occorre garantire che lo spazio e il fluido di esercizio non ghiaccino completamente.

Messa fuori servizio provvisoria

In questo modo la macchina è sempre pronta all'impiego. Se il periodo di inattività è prolungato, a intervalli regolari (ogni mese o trimestre) sarebbe bene eseguire un ciclo di servizio di 5 minuti.

Attenzione!

Il ciclo di servizio deve avvenire solo alle condizioni di esercizio e impiego valide (vedere capitolo "Descrizione del prodotto"). Non è consentito il funzionamento a secco! La mancata osservanza può provocare un danno totale!

Spegnere l'impianto, staccare la macchina dalla rete elettrica, smontarla e immagazzinarla. Per l'immagazzinamento occorre tener conto dei seguenti punti:

Messa fuori servizio definitiva / immagazinamento

Avvertimento relativo alle parti calde!

Durante lo smontaggio della macchina, fare attenzione alla temperatura delle parti della carcassa. Esse possono raggiungere temperature molto superiori ai 40°C. Lasciar abbassare la temperatura della macchina fino alla temperatura ambiente!



Attenzione!

Nelle macchine riempite con acqua potabile, in caso di uno stoccaggio superiore a 4 settimane o di rischio di gelo è necessario scaricare l'acqua potabile e asciugare la macchina!

- Pulire la macchina.
- Stoccare in luogo pulito e asciutto, proteggere la macchina dal gelo.
- Posare verticalmente su un terreno stabile e assicurare contro le cadute.
- Nelle pompe il raccordo di mandata e di aspirazione deve essere chiuso con mezzi adatti (p. e. pellicola).
- Puntellare la linea di collegamento elettrico in corrispondenza dell'entrata del cavo per evitare deformazioni permanenti.
- Proteggere le estremità della linea di alimentazione di corrente dalla penetrazione di umidità.
- Proteggere la macchina dai raggi solari diretti per prevenire il pericolo di infragilimento delle parti in elastomero e del rivestimento della carcassa.
- In caso di immagazzinamento all'interno di officine considerare che le radiazioni e i gas prodotti dalla saldatura elettrica distruggono gli elastomeri delle guarnizioni.
- Se l'immagazzinamento è prolungato la girante o l'elica devono essere ruotate a mano regolarmente (ogni sei mesi). Questo evita la formazione di segni di compressione nei cuscinetti e il blocco per ossidazione della girante.
- Consultare anche il capitolo "Trasporto e stoccaggio".

Rimessa in servizio dopo un immagazzinamento prolungato Prima della rimessa in servizio la macchina deve essere pulita dalla polvere e dai depositi d'olio. Successivamente devono essere eseguiti i provvedimenti e lavori di manutenzione necessari (vedere capitolo "Manutenzione"). Bisogna verificare le condizioni e il funzionamento regolare della tenuta ad anello scorrevole.

Dopo aver concluso i lavori la macchina può essere montata (vedere capitolo "Installazione") e collegata alla rete elettrica dal tecnico. Per la rimessa in servizio seguire il capitolo "Messa in servizio".

La macchina deve essere riaccesa solo in condizioni ineccepibili e pronta all'impiego.

8-2 WILO EMU 3.0

9 Ricerca ed eliminazione delle anomalie

Per evitare danni materiali e lesioni personali durante l'eliminazione delle anomalie della macchina devono essere necessariamente rispettati i seguenti punti:

- Eliminare l'anomalia solo se si dispone di personale qualificato, ovvero i singoli interventi devono essere svolti da personale specializzato addestrato, p.e. i lavori elettrici devono essere esequiti da un elettrotecnico.
- Assicurare sempre la macchina contro la riaccensione accidentale staccandola dalla rete elettrica. Adottare misure precauzionali adeguate.
- Garantire costantemente la possibilità di spegnimento di sicurezza della macchina per mezzo di una seconda persona.
- Assicurare le parti mobili della macchina in modo che non possano ferire nessuno.
- Le modifiche proprie apportate alla macchina avvengono a proprio pericolo e svincolano il costruttore da qualsiasi richiesta di garanzia!

Causa Rimedio Interruzione dell'alimentazione di corrente. Far controllare ed evtl. sostituire la linea e il corto circuito o dispersione a terra sulla linea motore a un tecnico. e/o avvolgimento del motore Far verificare ed evtl. modificare i collegamenti a un tecnico Montare o far impostare gli interruttori salvamotore e i fusibili secondo le prescrizioni Fusibili, interruttori salvamotore e/o dispositecniche, resettare i dispositivi di monitoraqtivi di monitoraggio scattati Verificare la libertà di movimento della girante/elica ed evtl. pulirla o renderla nuovamente scorrevole Vedere anomalia: perdita della tenuta ad Il controllo della camera stoppa (opzionale) ha anello scorrevole, il controllo della camera interrotto il circuito elettrico (a seconda del stoppa segnala un'anomalia o spegne la macgestore) china

Tabella 9-1: La macchina non si avvia

Causa	Rimedio
Il dispositivo di scatto termico dell'interrut- tore salvamotore è impostato scorrettamente	Far confrontare a un tecnico le impostazioni del dispositivo di scatto con le prescrizioni tecniche ed evtl. farle correggere
Assorbimento di corrente elevato per marcato calo di tensione	Far verificare a un tecnico i valori di tensione delle singole fasi ed evtl. far modificare il collegamento
2 fase	Far verificare a un tecnico ed evtl. correggere il collegamento

Tabella 9-2: La macchina si avvia ma poco dopo la messa in servizio scatta l'interruttore salvamotore

Anomalia: La macchina non si avvia

Anomalia: La macchina si avvia ma poco dopo la messa in servizio scatta l'interruttore salvamotore.

Causa	Rimedio
Differenze di tensione troppo elevate sulle 3 fasi	Far verificare a un tecnico ed evtl. correggere il collegamento e l'impianto di distribuzione
Girante/elica frenata da incollaggi, intasa- menti e/o corpi solidi, elevato assorbimento di corrente	Spegnere la macchina, assicurarla contro la riaccensione, rendere scorrevole la girante/elica o pulire il tronchetto di aspirazione
La densità del fluido è eccessivamente elevata	Consultare il costruttore

Tabella 9-2: La macchina si avvia ma poco dopo la messa in servizio scatta l'interruttore salvamotore

Anomalia: La macchina entra in funzione ma non trasporta

Causa	Rimedio
Fluido di esercizio assente	Aprire il canale di alimentazione per conteni- tori o l'otturatore
Canale di alimentazione intasato	Pulire la linea di alimentazione, l'otturatore, il collettore di aspirazione, il tronchetto di aspirazione o il filtro di aspirazione
Girante/elica bloccata o frenata	Spegnere la macchina, assicurarla contro la riaccensione, rendere scorrevole la girante/elica
Tubo flessibile / tubazione difettosi	Sostituire le parti difettose
Esercizio intermittente	Verificare l'impianto di distribuzione
Senso di rotazione errato	Verificare l'eventuale presenza di danni sulla macchina, invertire 2 fasi della linea di rete

Tabella 9-3: La macchina entra in funzione ma non trasporta

Anomalia: La macchina entra in funzione, i valori di esercizio indicati non vengono mantenuti

Causa	Rimedio
Canale di alimentazione intasato	Pulire la linea di alimentazione, l'otturatore, il collettore di aspirazione, il tronchetto di aspirazione o il filtro di aspirazione
Otturatore della linea di mandata chiuso	Aprire completamente l'otturatore
Girante/elica bloccata o frenata	Spegnere la macchina, assicurarla contro la riaccensione, rendere scorrevole la girante/elica
Aria all'interno dell'impianto	Verificare le tubazioni, il manto premente e/o la parte della pompa ed evtl. disaerarli
La macchina trasporta contro una pressione troppo elevata	Verificare l'otturatore della linea di mandata, evtl. aprirlo completamente, utilizzare un'altra girante, consultare la fabbrica
Fenomeni di usura	Sostituire le parti usurate

Tabella 9-4: La macchina entra in funzione, i valori di esercizio indicati non vengono mantenuti

9-2 WILO EMU 3.0

Causa	Rimedio
Tubo flessibile / tubazione difettosi	Sostituire le parti difettose
Contenuto di gas non consentito all'interno del fluido d'esercizio	Consultare la fabbrica
2 fase	Far verificare a un tecnico ed evtl. correggere il collegamento
Calo troppo forte del livello dell'acqua durante l'esercizio	Verificare l'alimentazione e la capacità dell'impianto, controllare le impostazioni e il funzionamento del comando in base al livello

Tabella 9-4: La macchina entra in funzione, i valori di esercizio indicati non vengono mantenuti

Causa	Rimedio
La macchina funziona in un'area di esercizio non consentita	Verificare i dati d'esercizio della macchina ed evtl. correggerli e/o adeguare le condizioni d'esercizio
Tronchetto, filtro di aspirazione e/o girante/ elica intasati	Pulire il tronchetto, il filtro di aspirazione e/o la girante/elica
La girante non scorre liberamente	Spegnere la macchina, assicurarla contro la riaccensione, rendere scorrevole la girante
Contenuto di gas non consentito all'interno del fluido d'esercizio	Consultare la fabbrica
2 fase	Far verificare a un tecnico ed evtl. correggere il collegamento
Senso di rotazione errato	Verificare l'eventuale presenza di danni sulla macchina, invertire 2 fasi della linea di rete
Fenomeni di usura	Sostituire le parti usurate
Cuscinetto del motore difettoso	Consultare la fabbrica
Macchina montata con serraggio eccessivo	Verificare il montaggio, evtl. utilizzare com- pensatori in gomma

Anomalia: La macchina ha un funzionamento turbolento e rumoroso

Tabella 9-5: La macchina ha un funzionamento turbolento e rumoroso

I monitoraggi della camera stoppa sono opzionali e non disponibili per tutti i tipi. I relativi dati sono riportati nella conferma dell'ordine o nello schema di collegamento elettrico.

Causa	Rimedio
Formazione di acqua di condensa dovuta a stoccaggio prolungato e/o forti variazioni di temperatura	Far funzionare brevemente (max. 5 min) la macchina senza controllo della camera stoppa

Tabella 9-6: Perdita della tenuta ad anello scorrevole, il controllo della camera stoppa segnala un'anomalia o spegne la macchina

Anomalia: Perdita della tenuta ad anello scorrevole, il controllo della camera stoppa segnala un'anomalia o spegne la macchina.

Causa	Rimedio
Il serbatoio di compenso (opzionale nelle pompe polder) è posizionato troppo in alto	Installare il serbatoio di compenso a max. 10 m al di sopra dello spigolo inferiore del collet- tore di aspirazione
Perdite elevate durante l'assestamento di nuove tenute ad anello scorrevole	Effettuare un cambio dell'olio
Cavo del controllo della camera stoppa difettoso	Sostituire il controllo della camera stoppa
Tenuta ad anello scorrevole difettosa	Sostituire la tenuta ad anello scorrevole, consultare la fabbrica!

Tabella 9-6: Perdita della tenuta ad anello scorrevole, il controllo della camera stoppa segnala un'anomalia o spegne la macchina

Ulteriori passaggi per l'eliminazione delle anomalie Se i punti descritti sopra non aiutano ad eliminare l'anomalia, contattare il servizio clienti. Potrete ricevere aiuto nei seguenti modi:

- assistenza telefonica e/o per iscritto da parte del servizio clienti
- supporto sul luogo da parte del servizio clienti
- revisione e riparazione della macchina in fabbrica

Si prega di notare che la fruizione di determinati servizi offerti dal nostro servizio clienti può comportare costi supplementari a carico del cliente! Per richiedere dati precisi rivolgersi al servizio clienti.

9-4 WILO EMU 3.0

A Elenco degli operatori macchina e delle revisioni

Chiunque intervenga sul prodotto o lavori con esso conferma con una firma di aver ricevuto, letto e compreso il presente manuale di esercizio e manutenzione. Inoltre si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni. In caso di mancata osservanza il costruttore è sollevato da qualsiasi prestazione di garanzia.

Elenco degli operatori macchina

Nome	Ricevuto il	Firma

Tabella A-1: Elenco degli operatori macchina

Nome	Ricevuto il	Firma

Tabella A-1: Elenco degli operatori macchina

Elenco degli interventi di manutenzione e revisione

Ognuno riporta regolarmente nell'elenco tutti gli interventi di manutenzione e revisione, confermandoli con la firma del responsabile e la propria.

Il presente elenco deve essere presentato su richiesta agli organi di controllo dell'associazione di categoria, della TÜV e al costruttore!

Oggetto della manutenzione / revisione	Data	Firma	Firma responsabile

Tabella A-2: Elenco degli interventi di manutenzione e revisione

A-2 WILO EMU 3.0

Oggetto della manutenzione / revisione	Data	Firma	Firma responsabile

Tabella A-2: Elenco degli interventi di manutenzione e revisione

B Legenda delle diciture dei tappi a vite

Nei gruppi di grandi dimensioni o su richiesta del cliente i tappi a vite necessari per i vari interventi di manutenzione vengono contrassegnati con cartelli. La seguente panoramica ha lo scopo di spiegare il significato preciso delle lettere riportate sui cartelli:

- K=tappo a vite per il sistema di raffreddamento. Il tappo a vite superiore è il tappo di riempimento (denominato anche K+) per il refrigerante, quello inferiore è il tappo di scarico (denominato anche K-) per il refrigerante.
- D=tappo a vite per la camera a tenuta stagna e la camera di tenuta. Il tappo a vite superiore è il tappo di riempimento (denominato anche D+) per l'olio, quello inferiore è il tappo di scarico (denominato anche D-) per l'olio. Se è indicato solo un tappo, l'olio viene scaricato e introdotto attraverso esso.
- M=tappo a vite per il vano motore. Il tappo a vite superiore è il tappo di riempimento (denominato anche M+) per l'olio, quello inferiore è il tappo di scarico (denominato anche M-) per l'olio. Se è indicato solo un tappo, l'olio viene scaricato e introdotto attraverso esso.
- L=tappo a vite per la camera di raccolta delle perdite. Tramite questo tappo a vite (denominato anche L-) viene scaricato il fluido nella camera di raccolta delle perdite.
- S=tappo a vite per la camera dell'acqua di condensa. Tramite questo tappo a vite viene scaricato il fluido nella camera dell'acqua di condensa.
- F=tappo a vite per il nipplo di lubrificazione. Questo tappo a vite protegge il nipplo di lubrificazione dallo sporco. Il nipplo di lubrificazione posto dietro ad esso lubrifica i cuscinetti volventi.

I cartelli vengono fabbricati in acciaio inossidabile o PVC. Sono collocati nelle immediate vicinanze del relativo tappo a vite. Hanno lo scopo di facilitare l'orientamento durante gli interventi di manutenzione. Se i cartelli non dovessero essere presenti o fossero andati persi, nel capitolo "Manutenzione" è possibile trovare una raffigurazione dei tappi a vite.

C Scheda di montaggio ancoranti

Gli ancoranti sono composti da un tirante in metallo, una cartuccia di malta (tubetto in vetro o involucro di plastica contenente cemento adesivo), una rosetta e un dado esagonale. Essi generano un collegamento rigido nelle fondamenta e sono così in grado di sostenere carichi elevati. Questo ancoraggio non è più smontabile!

Dati generali sul prodotto

Uso previsto e ambiti di

applicazione

Gli ancoranti forniti da WILO EMU GmbH devono essere utilizzati solo per dispositivi di sollevamento ausiliari e i relativi accessori del costruttore.

Questi ancoranti devono essere inseriti solo in normale cemento armato e non armato della classe di resistenza di almeno C20/25 e massimo C50/60 (secondo EN 206:2000–12). Il terreno di ancoraggio dovrebbe essere possibilmente asciutto. L'ancorante è adatto solo per calcestruzzo privo di fratture. Opzionalmente sono disponibili anche ancoranti per calcestruzzi con fratture.

Prima di utilizzare gli ancoranti è necessario verificare la resistenza dell'opera muraria per assicurarsi che possano essere assorbite le forze di reazione del dispositivo di sollevamento ausiliare e dei relativi accessori.

Con questi ancoranti i dispositivi di sollevamento ausiliari e i relativi accessori vengono fissati alla parete e/o al fondo della vasca.

Trasporto e stoccaggio

Durante il trasporto fare attenzione che la cartuccia di malta non subisca danni, in quanto ciò porterebbe all'indurimento del cemento adesivo. Non devono essere utilizzate cartucce di malta difettose. La cartuccia di malta può essere utilizzata solo fino alla data di scadenza stampata sulla stessa.

Le cartucce devono essere trasportate solo a una temperatura compresa tra -5°C e 30°C e stoccate a una temperatura compresa tra 5°C e 25°C. La cartuccia di malta deve essere stoccata in luogo fresco, asciutto e buio.

Attenzione: sostanze irritanti!

Le cartucce di malta contengono perossido di dibenzoile. Tale sostanza è "irritante"! Va osservato quanto segue:

R36/38 Irrita gli occhi e la pelle

R43 Può causare sensibilizzazione per contatto cutaneo

S37/39 Indossare indumenti protettivi idonei sul lavoro

S26 In caso di contatto con gli occhi sciacquare a fondo con acqua e consultare un medico

S28 In caso di contatto con la pelle sciacquare a fondo con acqua e abbondante sapone





Posa degli ancoranti

Denominazione	Lunghezza del tirante	Profondità del foro	Diametro del foro	Distanza min. dal bordo a _r
HAS-R M8x80/14	110mm	80mm	10mm	100mm
HAS-R M12x110/28	160mm	110 mm	14 mm	135mm
HAS-R M16x125/38	190mm	125mm	18 mm	155mm
HAS-R M16x125/108	260 mm	125mm	18 mm	155mm

Tabella C-1: Misure e coppie di serraggio

Denominazione	Lunghezza del tirante	Profondità del foro	Diametro del foro	Distanza min. dal bordo a _r
HAS-E-R M20x170/48	240mm	170mm	24mm	210mm
HAS-E-R M24x210/54	290mm	210mm	28mm	260mm
HIS-RN M16x170	170mm	170mm	28mm	210mm


Tabella C-1: Misure e coppie di serraggio

Denominazione	Spessore minimo t _b	Coppia di serraggio T _{inst}	Spessore max. della parte da fissare
HAS-R M8x80/14	130mm	10 Nm	14mm
HAS-R M12x110/28	160mm	40 Nm	28 mm
HAS-R M16x125/38	175mm	80 Nm	38 mm
HAS-R M16x125/108	175mm	80 Nm	108 mm
HAS-E-R M20x170/48	220mm	150Nm	48 mm (senza esagono esterno)
HAS-E-R M24x210/54	260mm	200Nm	54mm (senza esagono esterno)
HIS-RN M16x170	220mm	80 Nm	(filettatura interna M16)

Tabella C-2: Misure e coppie di serraggio


1 Praticare i fori con attrezzi adatti come indicato nella tabella 1 e nel disegno riportato di seguito.

N.B.: la qualità del fissaggio dipende dall'esattezza della posizione degli ancoranti!




C-2 WILO EMU 3.0


2 Pulire con cura e a fondo i fori con una spazzola e un soffietto.




3 La cartuccia di malta deve essere inserita nel foro correttamente. Eventuali bolle d'aria devono essere rivolte verso l'esterno! Se il foro è troppo profondo o rotto, può essere necessario utilizzare più cartucce di malta.



4 Avvitare il tirante con attrezzi di posa adatti nella cartuccia di malta con movimenti rotatori e percussori fino alla tacca indicante la profondità di posa (1). La fessura tra tirante e opera muraria deve essere completamente riempita di malta.




5 Allontanare con cautela l'attrezzo di posa, rimuovere gli attrezzi di posa incagliati solo quando è trascorso trel – vedere tabella 2.



Temp. all'interno del foro	>+ 20°C	>+ 10°C	> 0°C	>- 5°C
Tempo di attesa t _{rel}	8 min	20min	30 min	1h
Tempo di attesa t _{cure}	20min	30min	1h	5h
Se l'opera muraria è umida il tempo di attesa raddoppia!				

Tabella C-3: Tempo di indurimento


6 Lasciar indurire l'ancorante – vedere tcure nella tabella 2. Durante l'indurimento il tirante non deve essere mosso né sollecitato.



7 Dopo che l'ancorante è indurito, la superficie portante deve essere pulita da qualsiasi tipo di sporco (sporcizia, resina adesiva, polvere di trapanatura ecc.). Questa parte costruttiva deve essere controventata su tutta la superficie con le fondamenta nella zona dell'ancoraggio. Non sono ammessi spessori liberi! Successivamente avvitare la parte alle fondamenta e serrarla con la coppia di serraggio prescritta (vedere tabella 1). Ai fini di sicurezza il dado deve

C-4 WILO EMU 3.0

essere impregnato di frenafiletti Loctite 2701 e serrato almeno 3 volte alla coppia di serraggio prescritta per compensare eventuali spostamenti di assestamento.



D Esercizio con convertitore statico di frequenza

I prodotti WILO possono essere utilizzati con i convertitori di frequenza reperibili in commercio. Questi ultimi sono normalmente realizzati come convertitori a "modulazione di durata di impulsi". Tuttavia, nell'esercizio con convertitore devono essere osservati i seguenti punti.

Può essere utilizzato qualsiasi motore WILO di serie. In caso di tensione di misura superiore a 415V è necessario consultare la fabbrica. Per via del riscaldamento supplementare dovuto alle armoniche, la prestazione di misura del motore dovrebbe essere del 10% ca. superiore ai requisiti di alimentazione della pompa. Nei convertitori con uscita con armoniche ridotte è eventualmente possibile ridurre la riserva di potenza del 10%. Per farlo, nella maggior parte dei casi si utilizzano filtri di uscita. Consultare il produttore del convertitore.

Scelta del motore e del convertitore

Regime minimo per

pompe sommerse

(pompe per pozzi)

Il dimensionamento del convertitore avviene sulla base della corrente nominale del motore. Una scelta basata sulla potenza del motore in kW può creare difficoltà, in quanto i motori sommersi presentano dati divergenti rispetto ai motori normalizzati. I motori per acque di scarico vengono contrassegnati con la relativa prestazione di misura (Catalogo – Scheda prestazione modello).

I motori sommersi hanno cuscinetti lubrificati ad acqua. Per la creazione di una pellicola lubrificante è necessario un regime minimo.

Un funzionamento continuo con frequenze inferiori a 25Hz (30Hz 4 pol) deve essere sempre evitato, in quanto la carenza di lubrificazione e le oscillazioni meccaniche evtl. risultanti possono provocare danni ai cuscinetti.

Il range di regime inferiore (fino a 12,5Hz) dovrebbe essere superato entro 2s.

In pratica il regime dovrebbe essere diminuito solo nella misura necessaria ad assicurare un flusso pari ad almeno il 10% del flusso massimo. Il valore preciso dipende dal modello e deve essere richiesto alla fabbrica.

Per le pompe per acque di scarico e acque sporche non è prescritto alcun regime minimo.

Occorre tuttavia fare attenzione affinché il gruppo, specialmente nel range di regime inferiore, funzioni senza scosse né oscillazioni. In caso contrario le tenute ad anello scorrevole potrebbero danneggiarsi o perdere ermeticità.

Regime minimo per le pompe per acque di scarico e per acque sporche

È importante che il gruppo pompa funzioni senza oscillazioni, risonanze, pendolosità e rumorosità eccessiva (eventualmente consultare la fabbrica).

Una rumorosità elevata del motore per via delle armoniche dell'alimentazione di corrente è normale.

Durante la parametrizzazione del convertitore è assolutamente necessario osservare l'impostazione della linea caratteristica quadratica (linea caratteristica U/f) per pompe e ventilatori! Essa fa in modo che la tensione di uscita in caso di frequenze <50 Hz venga adeguata ai requisiti di alimentazione della pompa. I convertitori più moderni offrono anche un'ottimizzazione energetica automatica con lo stesso effetto. Per questa impostazione e gli altri parametri consultare le istruzioni per l'uso del convertitore.

Esercizio

I motori sommersi con avvolgimento raffreddato ad acqua (pompe per pozzi) sono maggiormente esposti ai picchi di tensione rispetto ai motori a secco.

Non devono essere superati i seguenti valori limite: Velocità di salita max. della tensione: 500 V/µs Picchi di tensione max. verso terra: 1.250 V

Questi valori valgono per pompe per pozzi <1 kV e vengono solitamente raggiunti impiegando un filtro sinusoidale o un filtro du/dt. Per i motori >1 kV i valori ammessi devono essere richiesti alla

Picchi di tensione massimi e velocità di salita fabbrica. Inoltre dovrebbe essere selezionata la frequenza d'impulso più bassa possibile per il convertitore.

CEM

Per assicurare la conformità alle direttive CEM (compatibilità elettromagnetica) può essere necessario l'impiego di linee schermate, la posa del cavo in tubi metallici o il montaggio di filtri. Le misure di volta in volta richieste per assicurare la conformità alle direttive CEM dipendono dal modello del convertitore, dal produttore del convertitore, dalla lunghezza dei cavi posati e da altri fattori. In ogni singolo caso occorre quindi consultare le istruzioni per l'uso del convertitore o il produttore dello stesso per verificare quali misure siano necessarie.

Salvamotore

Oltre al monitoraggio della corrente elettrica montato nel convertitore e al relè termico nell'impianto di distribuzione, consigliamo di montare nel motore sonde termiche. A tal fine si prestano sonde termiche con conduttore a freddo (PTC) o sonde termiche a resistenza (PT 100).

I motori con protezione antiesplosione (la marcatura del tipo contiene il suffisso "Ex") devono generalmente essere dotati di conduttori a freddo per il funzionamento con convertitore di frequenza. Inoltre deve essere utilizzato un relè salvamotore approvato per conduttori a freddo (p.e. MSS).

Esercizio fino a 60 Hz

Un motore sommerso WILO può essere regolato fino a max. 60 Hz a condizione che il motore sia stato dimensionato per i requisiti di alimentazione superiori della pompa. La prestazione di misura è però riportata nelle schede tecniche per 50Hz.

Rendimento

Oltre al rendimento di motore e pompa è necessario prendere in considerazione anche il rendimento del convertitore (ca. 95 %). Il rendimento di tutti i componenti passa a valori inferiori in caso di una riduzione del regime.

Formule

Portata	Prevalenza	Potenza
$Q2 = Q1 * \left(\frac{n2}{n1}\right)$	$H2 = H1 * \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2$	$P2 = P1 * \left(\frac{n2}{n1} \right)^3$

Tabella D-1: Formule

Riepilogo

Osservando i punti sopra citati e rispettando le istruzioni del convertitore è possibile ottenere un esercizio senza problemi e a regime regolato dai prodotti WILO.

E Scheda tecnica Ceram C0

Ceram C0 è una sostanza di rivestimento polimerica a due componenti spruzzabile e priva di solventi, a base di ossido di alluminio per la protezione dalla corrosione dei nostri prodotti in caso di forti sollecitazioni meccaniche aggiuntive.

Dati generali

Pertanto in seguito al montaggio e ad ogni manutenzione verificare il rivestimento e correggere immediatamente i danni di piccola entità. In caso di danni di maggiore entità consultare la fabbrica.

Ceram C0 è una sostanza di rivestimento polimerica a due componenti spruzzabile e priva di solventi, a base ceramica per la protezione dalla corrosione dei nostri prodotti in caso di forti sollecitazioni meccaniche aggiuntive.

Descrizione

Polimero epossidico privo di solventi con indurente alla poliammina privo di solventi e diversi riempitivi.

Composizione

Rivestimento duraturo e tenace con elevata resistenza meccanica e chimica e ottima resistenza all'abrasione.

Caratteristiche

- Eccellente aderenza in condizioni di bagnato e compatibilità con protezione contro la corrosione catodica come rivestimento monostrato su superfici d'acciaio.
- Ottima aderenza su superfici d'acciaio.
- Sostituisce i rivestimenti bituminosi.
- Permette di risparmiare grazie alla lunga durata, alla manutenzione minima e alla facilità di riparazione.
- Collaudato dal Bundesanstalt für Wasserbau (BAW).
- Privo di solventi.
- Il rivestimento indurito è lucido.

Dati tecnici

Densità (miscela) Aderenza / acciaio	ASTM D 792 ISO 4624	1,4 15	g/cm³ N/mm²
Tenacia / resistenza all'urto	DIN EN ISO 6272	9	J
Termostabilità: continua allo stato asciutto		60	°C
Termostabilità: breve allo stato asciutto		120	°C
Termostabilità: allo stato umido / liquido	a seconda del fluido	su richiesta	°C
Contenuto di corpi solidi (miscela)	Volume	97	%
	Peso	98	%

Tabella E-1: Dati tecnici

Resistenza

Fluido	Temperatura	Valutazione della resistenza
Acque di scarico alcaline (pH 11)	+20°C	1
Acque di scarico alcaline (pH 11)	+40°C	1
Acque di scarico legger- mente acide (pH 6)	+20°C	1
Acque di scarico legger- mente acide (pH 6)	+40°C	1
Acque di scarico fortemente acide (pH 1)	+20°C	2
Acque di scarico fortemente acide (pH 1)	+40°C	3
Idrossido di ammonio (5%)	+40°C	3
Decanolo (alcool grasso)	+20°C	1
Decanolo (alcool grasso)	+50°C	1
Etanolo (40%)	+20°C	1
Etanolo (96%)	+20°C	3
Etilenglicole	+20°C	1
Olio combustibile/Diesel	+20°C	1
Olio per compressori	+20°C	1
Metiletilchetone (MEK)	+20°C	3
Soda caustica (5%)	+20°C	1
Soda caustica (5%)	+50°C	2
Soluzione di cloruro di sodio (10%)	+20°C	1
Acido cloridrico (5%)	+20°C	2
Acido cloridrico (10%)	+20 °C	2
Acido cloridrico (20%)	+20°C	3
Acido solforico (10%)	+20°C	2
Acido solforico (20%)	+20°C	3
Acido nitrico (5%)	+20°C	3
Toluolo	+20°C	2
Acqua (acqua industriale/di raffreddamento)	+50°C	1

Tabella E-2: Resistenza

E-2 WILO EMU 3.0

Fluido	Temperatura	Valutazione della resistenza
Xilene	+20°C	1

Tabella E-2: Resistenza

Spessore complessivo dello strato: min. 400 µm

Legenda: 1 = resistente; 2 = resistente 40 giorni; 3 = resistente al traboccamento, consigliata pulizia immediata

Una preparazione corretta della superficie è di importanza fondamentale per l'ottenimento di buoni risultati con questo prodotto. I requisiti precisi variano a seconda dell'applicazione, della durata d'esercizio prevista e delle condizioni iniziali della superficie.

Preparazione della superficie

Pulito, asciutto, privo di oli e grassi. I risultati migliori si ottengono con sabbiatura a norma DIN EN ISO 12944–4, grado di pulizia Sa 2,5 – 3. La rugosità dovrebbe essere di almeno 50 μm. Occorre essere in possesso del certificato di collaudo del materiale di sabbiatura.

Acciaio

Per la preparazione di altre superfici richiedere una consulenza da parte nostra.

Il materiale viene consegnato nel rapporto di miscela concordato. Il componente indurente deve essere versato e incorporato completamente nel componente fisso, preferibilmente usando un agitatore meccanico e toccando anche il fondo e le pareti del recipiente. Preparare solo la quantità di materiale che è possibile lavorare entro la durata a magazzino.

Preparazione del materiale

Rapporto di miscela in base al peso 4:1

Avvertenze per la lavorazione

La temperatura del fondo e dell'aria deve essere come minimo di +10 °C, l'umidità relativa al massimo pari all'80 %, mentre la temperatura della superficie da rivestire deve essere almeno 3 °C al di sopra del relativo punto di rugiada. Le basse temperature protraggono l'indurimento e peggiorano la lavorabilità. Per un indurimento completo la temperatura del fondo deve essere superiore alla temperatura minima d'indurimento. Un'umidità dell'aria più elevata e il non raggiungimento del punto di rugiada possono portare alla formazione di umidità di condensa sul fondo o sulla superficie del rivestimento. Ciò può provocare gravi anomalie nell'aderenza/aderenza intermedia. Le condizioni dell'oggetto devono essere mantenute durante il periodo di lavorazione e indurimento. Se ci si avvicina ai valori limite, consigliamo l'impiego di riscaldatori o essiccatori. Ceram C0 può essere applicato con rullo o pennello.

Condizioni dell'edificio

Durata a magazzino

Temperatura	16°C	20°C	25°C	32°C
Durata a magazzino in minuti	30	20	15	10

Tabella E-3: Durata a magazzino

Questa tabella indica il tempo di indurimento pratico dall'inizio della miscelazione.

Ceram C0 viene applicato in uno strato di spessore compreso tra min. $400\,\mu m$ e ca. $1000\,\mu m$, a seconda della sollecitazione causata dal fluido e dalla durata della protezione.

Rendimento teorico: $1.8 \,\mathrm{m}^2/\mathrm{kg}$ a $400 \,\mu\mathrm{m}$ o $0.9 \,\mathrm{m}^2/\mathrm{kg}$ a $800 \,\mu\mathrm{m}$.

Consumo teorico: $0.60 \,\text{kg/m}^2$ a $400 \,\mu\text{m}$ o $1.15 \,\text{kg/m}^2$ a $800 \,\mu\text{m}$.

Struttura del rivestimento e materiale necessario

Il consumo pratico dipende dalla struttura della superficie e dalla procedura di applicazione.

Per determinare la quantità necessaria a coprire una determinata area, deve essere applicata la sequente formula:

Densità x area (m²) x spessore medio (mm) = consumo (kg)

Intervalli di rilavorazione / rivestimento successivo

Ceram C0 può essere ricoperto con un altro strato di Ceram C0 dopo ca. 16h, massimo 24h a +20°C. Il presupposto è che le superfici siano pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Se vengono superati gli intervalli il rivestimento deve essere sabbiato. In caso di elevata esposizione ai raggi solari, il tempo di rilavorazione diminuisce sensibilmente. Adottare misure di protezione adequate.

Tempo di indurimento

Temperatura	15°C	25°C	30°C
Asciutto al tatto	8 h	4,5h	4h
Sollecitazione leggera	1 giorno	13h	10h
Sollecitazione piena	6 giorni	3 giorni	2 giorni
Chimicamente resistente	10 giorni	6 giorni	4 giorni

Tabella E-4: Tempo di indurimento

Materiale necessario

- Detergente per la pulizia della superficie
- Carta abrasiva per l'irruvidimento della superficie (la grana va scelta a seconda della superficie)
- Pennello per l'applicazione del rivestimento (la dimensione del pennello va scelta a seconda della dimensione del danno)
- Rivestimento a 2 componenti (Ceram C0 + indurente)
- Recipiente per la miscelazione dei due componenti

Passaggi di lavoro

- 1 Estrarre la macchina WILO dalla vasca sollevandola, posarla su un terreno sicuro e pulirla.
- 2 Pulire a fondo la parte danneggiata con un detergente idoneo.
- 3 Irruvidire la superficie sulla parte interessata con carta abrasiva idonea.
- 4 Miscelare il materiale a 2 componenti (Ceram CO + indurente) in un recipiente idoneo con un rapporto 4:1.
- 5 Attendere ca. 10-15 min.
- 6 Applicare il rivestimento di Ceram C0 pronto sulla parte danneggiata con un pennello adatto. Rispettare lo spessore minimo per il rivestimento: $400\,\mu m$

Se si utilizza una combinazione di diversi tipi di Ceram (p.e. C2+C1), consultare la fabbrica.

7 Dopo aver eliminato il danno, Ceram C0 deve asciugare completamente. Vedere "Tempo di indurimento".

Pulizia degli strumenti di lavoro

Utilizzare immediatamente dopo l'uso un solvente reperibile in commercio (acetone, alcool, metiletilchetone) per pulire gli attrezzi. Una volta indurito, il materiale può essere rimosso solo tramite molatura.

Stoccaggio

Stoccare a una temperatura compresa tra 10°C e 32°C. Sono accettabili variazioni durante il trasporto. La durata di stoccaggio a contenitore non aperto è pari a 12 mesi.

E-4 WILO EMU 3.0

Prima dell'uso di tutti i prodotti, leggere completamente la scheda di sicurezza DIN per il materiale (MSDS) o le disposizioni in materia di sicurezza vigenti sul luogo interessato. In caso di utilizzo in ambienti chiusi, attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

Misure di sicurezza

F Avvertenze per lo scarico di gruppi di grandi dimensioni

I gruppi di grandi dimensioni devono essere dotati di un imballaggio speciale per il trasporto. Durante lo scarico devono essere eseguiti determinati passaggi per evitare di esercitare forze elevate sul materiale. In particolare la tramoggia di alimentazione può essere danneggiata o distrutta da tali forze.

Pericolo per carichi sospesi!

Attenersi a tutte le disposizioni, regole e leggi relative ai lavori con carichi pesanti o sospesi!

Devono essere utilizzati solo mezzi di fissaggio ufficialmente omologati!



- 1 Poggiare l'imballaggio su un terreno stabile. Devono essere presenti due dispositivi di sollevamento. L'area di lavoro non deve presentare ostacoli.
- 2 Fissare la prima fune portante alla pompa e al primo dispositivo di sollevamento.
- 3 Fissare la seconda fune portante ai due occhioni portanti del motore e al secondo dispositivo di sollevamento.

Come cavi portanti utilizzare funi d'acciaio adeguate al peso della macchina. L'utilizzo di catene è severamente vietato in quanto possono provocare danni alla macchina e non garantiscono la necessaria sicurezza contro lo scivolamento!

- 4 Tesare le funi portanti, rimuovere i nastri di bloccaggio.
- 5 Sollevare con cautela la macchina, che deve rimanere in posizione orizzontale.
- 6 Rimuovere l'imballaggio e, se presente, la sicura per il trasporto.

Per la rimozione della sicura per il trasporto consultare anche la scheda informativa acclusa!

7 Portare con cautela in posizione verticale il gruppo, servendosi dei due dispositivi di sollevamento.

Assicurarsi che la macchina non venga a contatto con il pavimento!

- 8 Quando la macchina è in posizione verticale può essere calata con cautela. Il terreno deve essere progettato per tale carico. Il gruppo deve essere assicurato contro la caduta e lo scivolamento.
- 9 La macchina può ora essere approntata per lo spazio d'esercizio. Per dati più precisi, consultare il capitolo "Installazione e messa in servizio" nonché le varie schede tecniche degli accessori contenute nel presente manuale di esercizio e manutenzione.

Seguire le istruzioni riportate sotto durante lo scarico




Fig. F-1: Rappresentazione schematica dei passaggi di lavoro

F-2 WILO EMU 3.0

G Sicura per il trasporto

La sicura per il trasporto è formata da piastre in acciaio a U e aste filettate, realizzate in acciaio o acciaio inossidabile.

La sicura per il trasporto viene impiegata per macchine di grandi dimensioni o su richiesta del cliente. Ha la funzione di proteggere la macchina da eventuali danneggiamenti durante il trasporto. La sicura per il trasporto è collocata in basso sulla pompa e deve essere rimossa prima del montaggio.

Descrizione del prodotto e uso previsto

Se alla consegna originaria è stata usata una sicura per il trasporto, essa deve essere rimontata anche in caso di immagazzinamento e/o trasporto della macchina!

Avvertenze per lo stoccaggio e il trasporto della macchina

- Portare la macchina in una posizione orizzontale sicura con mezzi adatti.
- Allentare e svitare i dadi esagonali (1).
- Asportare la piastra in acciaio a U (2).
- Estrarre o svitare dalla girante le aste filettate (3).
- Per alcuni modelli viene fornito anche un coperchio arrotondato (4). Dopo aver rimosso le aste filettate deve essere avvitato sulla girante. Il fissaggio avviene con le viti a testa cilindrica in dotazione.
- Il montaggio avviene nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio.

Attenzione: pericolo di danni alla macchina!

Le macchine devono essere subito messe in verticale dopo la rimozione della sicura per il trasporto per evitare danni alla macchina!

Pericolo per carichi sospesi!

Quando si rimuove la sicura per il trasporto la macchina deve trovarsi assicurata in una posizione orizzontale. È necessario assicurare che la macchina non possa scivolare e/o cadere. Non si deve mai operare sotto macchine sospese!



Smontaggio / montaggio della sicura per il trasporto




Fig. G-1: Sicura per il trasporto

G-2 WILO EMU 3.0

H Schema di collegamento elettrico

Il collegamento del motore può essere eseguito esclusivamente da un elettrotecnico autorizzato. Durante la posa dei cavi e il collegamento del motore devono essere rispettate le norme VDE e le norme vigenti sul luogo. È assolutamente necessario installare un salvamotore. I valori elettrici sono riportati sulla scheda tecnica della macchina. Se il campo rotante è destrorso il senso di rotazione del motore è corretto.

Avvertenze di sicurezza

Alla prima messa in servizio la resistenza di isolamento non deve superare 20 MOhm. Da ulteriori verifiche la resistenza di isolamento deve risultare >= 2 MOhm. La corrente continua di misura è pari a 1000 V

Resistenza di isolamento

Dispositivi di monitoraggio

Dispositivo di monitoraggio	Denomina zione dei conduttor i	Apparecchio di misurazione consigliato	Valore di soglia	Stato di attivazione
Monitoraggio del moto	re			
Sonde bimettaliche (1° ciclo di temperatura)	20/21	-	-	Spegnimento
Sonde bimettaliche (2° ciclo di temperatura)	20/21/22	1	1	Temperatura bassa: preavviso Temperatura alta: Spegnimento
Sonda con conduttore a freddo (1° ciclo di temperatura)	10/11	CM-MSS	preimpostato	Spegnimento
Sonda con conduttore a freddo (2° ciclo di temperatura)	10/11/12	CM-MSS	preimpostato	Temperatura bassa: preavviso Temperatura alta: Spegnimento
Sonda termica dell'avvolgimento PT-100	1/2	DGW 2.01G	a seconda dell'avvolgim ento*	Spegnimento
Sonda termica per cuscinetti PT-100	Т1/Т2	DGW 2.01G	100 ?	Spegnimento
Interruttore a pressione	D20/D21	-	-	Spegnimento
Galleggiante termico	20/21	-	-	Spegnimento
Monitoraggio delle perdite				
Monitoraggio camera stoppa / vano motore / vano morsetti	DK/DK	NIV 101	30 kOhm	Manutenzione o spegnimento

Tabella H-1: * Temperatura limite: classe di isolamento $F = 140^{\circ}$, classe di isolamento $H = 160^{\circ}$, con motori ad olio = 110°, filo PVC = 80°, filo PE2 = 90°

Dispositivo di monitoraggio	Denomina zione dei conduttor i	Apparecchio di misurazione consigliato	Valore di soglia	Stato di attivazione
Monitoraggio della camera stoppa con Ex	DK/DK	ER 143	30 kOhm	Spegnimento
Monitoraggio della camera di raccolta delle perdite	K20/21	Relè di accoppiamento (CM-MSS o NIV 101)	1	Manutenzione o spegnimento
Dispositivo di protezio	ne in loco			
Relè bimetallico / interruttore di protezione del motore	-	-	Corrente nominale del motore	Spegnimento
Protezione dal funzionamento a secco con galleggiante	-	-	-	Spegnimento
Protezione dal funzionamento a secco con elettrodo	-	NIV 105	30KOhm	Spegnimento

Tabella H-1: * Temperatura limite: classe di isolamento $F = 140^\circ$, classe di isolamento $H = 160^\circ$, con motori ad olio = 110°, filo PVC = 80°, filo PE2 = 90°

Il monitoraggio della temperatura deve essere collegato in modo tale che in caso di scatto del "preavviso" si verifichi una riaccensione automatica. In caso di attivazione di "Spegnimento" la

riaccensione deve essere possibile solo quando il "tasto di sblocco" è stato azionato manualmente.

Per l'utilizzazione in aree antideflagranti (Ex)

Denominazione dei conduttori della linea di collegamento 1 Denominazione

2 Conduttore

3 Linea principale

4 Linea di controllo

5 Linea degli elettrodi

6 Verde-giallo

7 Blu

8 Nero

9 Marrone

10 Conduttore di terra

11 Linea di collegamento del motore

12 Inizio linea di collegamento del motore

13 Fine linea di collegamento del motore

14 Linea di collegamento del motore regime basso

15 Linea di collegamento del motore regime elevato

16 Sonda termica conduttore a freddo secondo DIN 44081

17 Inizio sonda termica conduttore a freddo

H–2 WILO EMU 3.0

- 18 Sonda termica conduttore a freddo temperatura elevata secondo DIN 44081
- 19 Sonda termica conduttore a freddo temperatura bassa secondo DIN 44081
- 20 Sonda termica bimetallica (contatto di apertura) 250 V 2 A cos j =1
- 21 Inizio sonda termica bimetallica
- 22 Sonda termica bimetallica temperatura elevata (contatto di apertura)
- 23 Sonda termica bimetallica temperatura bassa (contatto di apertura)
- 24 Inizio monitoraggio temperatura Pt 100 sec. DIN 43760 B
- 25 Fine monitoraggio temperatura Pt 100 secondo DIN 43760 B
- 26 Galleggiante perdite (contatto di apertura) 250 V 3 A cos j =1
- 27 Interruttore di sicurezza contro sovrapressioni del motore (contatto di apertura) 250 V 4 A $\cos j = 1$
- 28 Galleggiante termico (contatto di apertura) 250 V 2 A cos j =1
- 29 Monitoraggio della camera stoppa
- 30 Monitoraggio temperatura dei cuscinetti
- 31 Monitoraggio temperatura dei cuscinetti Pt 100 secondo DIN 43760 B
- 32 Monitoraggio vano motore, vano morsetti e camera stoppa
- 33 Monitoraggio vano motore e morsetti
- 34 Galleggiante termico e sonda termica bimetallica (contatto di apertura) 250 V 2 A cos j =1
- 35 Galleggiante termico e sonda termico conduttore a freddo secondo DIN 44081
- 36 Schermatura
- 37 Fine sonda termica conduttore a freddo secondo DIN 44081
- 38 Presa intermedia sonda termica conduttore a freddo secondo DIN 44081
- 39 Bianco
- 40 Interrruttore di sicurezza contro sovrapressioni del motore e e sonda termica conduttore a freddo secondo DIN 44081
- 41 Galleggiante termico e interruttore di sicurezza contro sovrapressioni del motore (contatto di apertura) 250 V 2 A $\cos j = 1$
- 42 Bimetallo e interruttore di sicurezza contro sovrapressioni del motore (contatto di apertura) 250 V 2 A cos j =1
- 43 Rosso
- 44 Monitoraggio vano motore
- 45 Monitoraggio vano motore, perdite e camera stoppa
- 46 Monitoraggio di camera stoppa e vano motore
- 47 Giallo
- 48 Arancione
- 49 Verde
- 50 Bianco-nero
- 51 Monitoraggio perdite
- 52 Bimetallo e inizio sonda termica Pt 100
- 53 Grigio
- 54 Grigio / (blu)
- 55 Sonda termica conduttore a freddo avvolgimento/olio secondo DIN 44081

Sicherheitshinweise:


Der Anschluß des Motors darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft vorgenommen werden. Es sind bei der Leitungsverlegung und beim Anschließen des Motors die VDE- und die örtlichen Vorschriften zu beachten. Der Einbau eines Motorschutzes ist zwingend vorgeschrieben. Die elektrischen Werte sind aus dem Maschinendatenblatt zu entnehmen. Bei rechtsdrehendem Drehfeld hat der Motor die richtige Drehrichtung.

Isolationswiderstand:

Bei Erstinbetriebnahme darf der Isolationswiderstand 20 M Ω nicht unterschreiten. Bei weiteren Prüfungen muß der Isolationswiderstand \geq 2 M Ω sein. Die Meßgleichspannung ist 1000 V

Aderbezeichnung der Anschlußleitung:

Bezeichnung 1)	Ader ²⁾					
Hauptleitung ³⁾						
PE	grün-gelb ⁶⁾	Schutzleiter 10)				
U	3					
V	4	Motoranschlußleitung ¹¹⁾				
W	5					
20	1	Bi-Metalltemperaturfühler	(Öffner) 250V 2A $\cos \varphi = 1^{20}$			
21	2	Bi-ivietailterriperaturrurilei	(ΟΠΠΕΙ) 250			



WILOEMU GmbH 10311111.DOC

Dichiarazione di conformità CE

secondo le Direttive CE 98/37/CE

Noi dichiariamo che il prodotto

Definizione del prodotto

Definizione del prodotto**

Denominazione prodotto: Wilo-EMU

Denominazione tipo: KPR... + T56...P

Numero macchina: TMPKPRXX

è conforme alle seguenti disposizioni settoriali: Direttive CE

secondo la Direttiva Macchine CE 98/37/CE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica CE 89/336/CEE secondo la Direttiva Bassa Tensione CE 73/23/CEE

Norme armonizzate utilizzate, in particolare: Norme armonizzate

DIN EN ISO 12100-1:2004 DIN EN ISO 12100-2:2004

DIN EN 809:1998
DIN EN 60034-1:2005
DIN EN 61000-6-2:2006
DIN EN 61000-6-3:2005
DIN EN 61000-3-2:2001
DIN EN 61000-3-3:2006

Costruttore: WILO EMU GmbH Dati del costruttore

Indirizzo: Heimgartenstr. 1, 95030 Hof

Incaricato: Volker Netsch
Funzionamento: CE-Manager
Data: 2008

Firma:

i.V. Voller Notos



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T +49 231 4102-0 F +49 231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

WILO EMU GmbH Heimgartenstraße 1 95030 Hof/Saale Germany T +49 9281 974-0 F +49 9281 965281 info@wiloemu.com www.wilo.com

Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929 info@salmon.com.ar

Austria

WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T +43 507 507-0 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1065 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2503393 wilobel@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +37 7 4873333 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 80493900 wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic

WILO Praha s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Festi OÜ 12618 Tallinn T +372 6509780 info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OV 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi

France

Pomnes Salmson 78403 Chatou T +33 820 0000 44 service.conso@salmson.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton-Upon-Trent T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

Ireland

WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T+39 25538351 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 in.pak@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 621-807 Gimhae Gyeongnam T+82 55 3405800 wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 67 145229 mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON Lebanon 12022030 El Metn T +961 4 722280 wsl@cyberia.net.lb Lithuania

WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T+370 5 2136495 mail@wilo lt

The Netherlands

WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszvn T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T+351 22 2080350 bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@orc.ru

Saudi Arabia

WILO MF - Rivadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o. 82008 Bratislava 28 T +421 2 45520122 wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T +886 227 391655 nelson.wu@ wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 34530 Istanbul T+90 216 6610211 wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T+38 044 2011870 wilo@wilo.ua

Pompes Salmson Vietnam Ho Chi Minh-Ville Vietnam T +84 8 8109975 nkm@salmson.com.vn

United Arab Emirates WILO ME - Dubai

Dubai T +971 4 3453633 info@wilo.com.sa

USA

WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia 31792 T +1 229 5840097 info@wilo-emu.com

USA

WILO USA LLC Melrose Park, Illinois 60160 T +1 708 3389456 mike.easterley@ wilo-na.com

Wilo - International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida T +213 21 247979 chabane.hamdad@salmson.fr

Armonia

375001 Yerevan T +374 10 544336 info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina

71000 Saraievo T +387 33 714510 zeljko.cvjetkovic@wilo.ba

Georgia

0179 Tbilisi T +995 32 306375 info@wilo.ge

Macedonia

1000 Skopie T +389 2 3122058 valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico

07300 Mexico T +52 55 55863209 roberto.valenzuela@wilo.com.mx Moldova

2012 Chisinau T +373 2 223501 sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia

Ulaanbaatar T+976 11 314843 wilo@magicnet.mn Taiikistan

734025 Dushanbe T +992 37 2232908 farhod.rahimov@wilo.tj

Turkmenistan

744000 Ashqabad T +993 12 345838 wilo@wilo-tm.info

Uzbekistan

100015 Tashkent T +998 71 1206774 info@wilo.uz

March 2009