Pioneering for You

Inventeringslista - exempel

Byte till energieffektiva pumpar

Kv. Gärdet Norra

Ansvarig WILO: Mikael Albo, Tel: 031-318 63 31			Inv.datum år/vecka: 2022-05-20		
Kontaktpersoner	**E-post**	**Telefon**	**Installatörspartner**	**Kontaktperson inst.partner**	**Telefon / E-post**
Stad/ort:			Rörinstallatören	Kurt Ohlsson	kurt.ohlsson@rprox.com
Göteborg					031-15 43 19
Namn:					
Göte Andersson	g.andersson@goteborg-bsy.se	070-23 34 83			

Hus / Fastighet	Posistion / Pump-ID	Bef. pumpfabrikat	Pumpbenämning	Wilo ersättningspump	Kalkyl (pdf)	Flöde	Tryck	Anmärkning / kommentar
Hus 0065	VK-569	Vadstena	AT 1065 -143-161	Stratos MAXO 50/0,5-9 -R7	VK-569			Befintlig pump överdimensionerad, bytes till enkelpump
	VK-570	Vadstena	AT 1065 -143-161	Stratos MAXO 50/0,5-9 -R7	Enligt VK-569			Bytes till enkelpump, förses med pumpstopp från yttre temp.givare
	27-VS06-P1	Wilo	TOP-S 30/10 3-fas	Stratos MAXO 30/0,5-12 -R7	27-VS06-P1			
	27-VS05-P1	Perfecta	A4 40-8 3-fas	Yonos MAXO 40/0,5-8				Pump saknar motorskydd
	27-VS04-P1	Wilo	TOP-S 30/10 3-fas	Yonos MAXO 30/0,5-12	Enligt 27-VS06-P1			
	27-VS02-GT1	Perfecta	20 HAV	Yonos PICO 25/0,5-4	27-VS02-GT1			Saknar framdragen noll-ledare
	27-VS03-GT1	Perfecta	AV 25-7U	Yonos PICO 25/0,5-6	Enligt 27-VS02-GT1			Saknar framdragen noll-ledare
Hus 0165	27-VS06-P1	Grundfos	UPS 21-60 F 120	Yonos PICO 25/0,5-6 -F				
	27-VS08-P1	Wilo	Star-RS 30/100r	Yonos MAXO 30/0,5-12 -R7	27-VS08-P1			
	27-VS07-P1	Wilo	TOP-S 40/10 3-fas	Stratos MAXO 40/0,5-12 -R7				Ny pump ska förses med pumpstopp från yttre temp.givare
	27-V01-P1	Grundfos	UP 20-30N	Stratos PICO-Z 20/1-4 -150				
	27-VV01-P2	Perfecta	ZV 20-5 3-fas	Stratos PICO-Z 20/1-4 -150				
Hus 0265	23-VVC-P1	Grundfos	UP 25-45N	Stratos PICO-Z 20/1-4 -150				
	23-VVB-P1	Grundfos	UP 25-45N	Stratos PICO-Z 20/1-4 -150				
	23-VS-P1	ABS	VM 102 Q=780 l/m, H=7mVp,1400 rpm	IL 65/170-1,5/4				Akut! Byts omgående - befintlig pump läcker
	23-RSD1-P1	Smedegaard	ISOBAR 4-60C	Yonos MAXO 40/0,5-4				
	23-RAD2-P1	Smedegaard	ISOBAR 4-60C	Yonos MAXO 40/0,5-4				
	23-RAD3-P1	ABS Shuntmaster	SV 27/2050	Stratos MAXO 25/0,5-6 -R7	23-RAD3-P1			Befintlig pump i dåligt skick, bör bytas omgående
	23-RAD4-P1	ABS Shuntmaster	SV 47/2065	Stratos MAXO 25/0,5-6 -R7				